MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO SUPERIOR MINERO - METALURGICO

TRABAJO DE DIPLOMA

Titul Dise de un Molino para Cáscara de Café y de Cacao.

1 Sectary

AUTORES: Carlos E. Castro Jimenez

TUTORES: Ing. Alfredo Cuello Velazquez.

Ing. Enrique Castellano Lora.

MO A

El verdadero hombre no mira de que lado se vive mejor, sino de que lado está el deber; y ese es el único hombre práctico, cuyo sueño de hoy será la ley del mañana, porque el que haya puesto los ojos en las entrañas universales, y visto hervir los pueblos, llameantes y en esangrentados, en la artesa de los siglos, sabe que el porvenir, sin una sola excepción, está al lado del deber.

José Martí Perez

DEDICATORIA:

A los queridos combatientes del Llano y la Sierra Maestra que con su ejemplo iluminaron el camino a seguir por nuestro pueblo, haciendo nuestra Revolución Cubana, ella que marcha victoria tras victoria por los senderos del comunismo y que nos ha dado la libertad, la dignidad, el decoro y la cultura humana y a quien le estamos enteramente agradecido.

A los miles de hombres y mujeres que en todos los frentes de trabajo de la economía, la educación, la ciencia y la cultura, ha cen que la Revolución avance por los senderos victoriosos del Socialismo.

A nuestros heroes y martires que con su sangre contribuyeron a que el exito sea posible y sentimos la necesidad de que también ellos esten presentes en el momento cumbre, por le que dedicamos nuestro trabajo.

RECONOCIMIENTO:

- . Al realizar nuestro trabajo queremos de una forma espentanea y sincera expresar nuestra gratitud a tedos aquellos que de una forma u etra han cooperado en nuestra preparación y formación.
- Nuestro reconocimiento a todo el Colectivo de profesores del Instituto Superior Minero Metalurgico por la cooperación que nos han brindado al transmitirnos una serie de conocimientos teóricos y prácticos.
- . No podemos dejar pasar por alto sin expresar nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento a nuestros tutores: Ing. Alfrede Cuello Velazquez e Ing. Enrique Castellano Lora, ya que sin ellos me sería imposible realizar este trabajo con la calidad requerida.

RESUMEN:

El presente trabajo ha sido desarrollado para dar cumplimien to a dos objetivos fundamentales que consisten en:

- 1. Rediseñar los elementos internos de trabajo de un molino de plato triturador, para lograr la molienda de la cascara de café y de cacao, lo cual con otros metodos no se ha podido obtener los resultados deseados.
- 2. Diseñar las tecnologías para la elaboración mecánica de las piezas que componen el molino de nuevo tipo.

INDICE:	PAGINA
3.4. Determinación de los tiempos normativos para	
las diferentes operaciones del proceso tecno-	
logico	- 46
IV - Valoración tecnica-econémica del trabajo-	- 59
V - Conclusiones y Recomendaciones.	62
- Bibliografía	- 64
• Anexos	- 66

INDI CE:	PAGINA
- Introducción	1
I - Tarea tecnica	3
1.1. Analisis del problema de la molienda de la cas-	
cara de cafe y cacao	3
1.2. Analisis del diseño del molino de nuevo tipo.	5
1.3. Principios de trabajo del molino de nuevo tipo-	8
II - Proyecto y Diseño	10
2.1. Calculo de los parametros principales del moli-	
ne	10
2.1.1. Calculo de la productividad.	10
2.1.2. Calculo de la velocidad de transportación del	
material.	11
2.1.3. Calculo de la maxima rotación a que puede gio	
rar el tornille.	11
2.1.4. Calculo de la potencia en el arbol del torni-	
110.00000000000000000000000000000000000	12
2.1.5. Calculo del momento torsor en el arbol del	
tornillo.	16
2.1.6. Comprobación del Mt del tornillo con respecto	
al Mt del motor.	16
2.2. Calculo de resistencia de los elementos del me-	
lino	16
2.2.1. Calculo de resistencia del plato movil.	16
2.2.2. Calculo de resistencia de las cuchillas.	17
2.2.3. Calculo de resistencia del eje.	20
III - Proyección del proceso tecnológico de fabricación	
de las piezas.	23
3.1. Breve descripción de las piezas y materiales	
para su construcción.	23
3.2. Proyección del proceso tecnológico de fundición	28
3.3. Proyección del proceso tecnológico de maquinado	33

INTRODUCCION

INTRODUCCION:

Vos.

La industria minera es una de las ramas más importantes en la economía de muchos países, la cual produce materia prima para la industria metalurgica y química, así como los distintos materiales de construcción.

Una parte considerable de los minerales utiles se laboran con mullido previo, es decir, utilizando trabajos de perfora - ción y explosivos.

En la medida que se ha ido desarrollando en los últimos años la industria extractiva de materiales de construcción y de distintos minerales metalicos y no metalicos, se ha incrementado el uso de los explosivos en el país.

Estos explosivos han tenido que importarse de la URSS, desde grandes distancias lo que trae como consecuencia, el deterioro de la calidad, el envejecimiento del producto, y un gasto de di visas.

El país tiene la necesidad de ampliar la gama de sustancias explosivas para de esta forma disminuir las importaciones y aumentar el rubro de exportación.

Como cumplimiento de la política que lleva a cabo el Gobierno Revolucionario, de aumentar la producción en las esferas que
representan entradas de divisas, nuestros esfuerzos se encaminan
en este sentido. Así, se plantea como uno de los objetivos funda
mentales de los lineamientos económicos y sociales para el quinquenio 1986/1990, trazados per el Comité Central del Partido Comunista de Cuba: "Asegurar el crecimiento de los ingresos por ex
portaciones de mercancías, servicios productivos y otros, así co
mo la sustitución de importación".

La producción de sustancias explosivas, utilizando materia prima nacional como son: la cascara de cafe y de cacas reviste un paso de gran importancia para el cumplimiento de estos objeti

Con la creación de las nuevas sustancias explosivas, con la utilización de la cáscara de café y de cacao se logra:

- Aumentar los rubros exportables.
- Utilizarlos en la industria extractiva de materiales de construcción y de distintos minerales metalicos y no metalicos.
- Disminuir las importaciones.

Los estudios realizados hasta este momento con estas sustanecias en la minería han demostrado que tienen la misma efectividad que los tradicionalmente utilizados. Otra esfera poco desarrollada en nuestro país dentro de la mecanica es la conforma ción y soldadura por explosión y en esta también se han reporta do muy buenos resultados.

También con la utilización de la cascara de cafe y de cacac como materia prima en estas producciones se lograría evitar la contaminación ambiental en las zonas donde se desascaran los granos de cafe y de cacao.

Debido a la importancia que revisten estas producciones surge la necesidad de tener un molino capaz de realizar el desmenuza miento de esta materia prima, la cual debe ser obtenida con una baja granutemetría (-0,5 mm).

Por lo anterior expuesto y para dar cumplimiento a estos objetivos se decidió realizar el diseño de un molino de nuevo tipo que de cumplimiento a las exigencias que revisten todas estas producciones.

CAPITULO I

CAPITULO I. TAREA TECNICA:

1.1. Analisis del problema de la molienda de la cascara de cafe y cacao.

La trituración y la molienda, son procesos de disminución de las dimensiones de los granos de minerales mediante la destrucción de los mismos por la acción de fuerzas exteriores que superan las fuerzas interiores de cohesión, los que unen entre sí las partículas del cuerpo solido. En esencia los procesos de trituración y de desmenuzamiento no se diferencias entre sí.

Para la trituración se emplean trituradoras y para la molien da molinos.

Metodos de trituración:

Por métodos de trituración se entiende una especie de acción de una fuerza destructiva del material triturado en trozos. Se conocen 5 métodos principales de trituración:

- Por aplastamiento o compresión.
- Por hendimiento o corte.
- Por frote o fricción.
- Por choque o golpe.
- Por flexion.

Los esfuerzos necesarios para destruir pedazos del material, se desarrollan en los aparatos de trituración, cuyas construccion nes aseguran la realización de uno de los metodos anteriormente mencionados.

Los molinos de bolas fundamentan su trabajo en la velocidad de rotación del tambor, de lo cual depende su regimen de trabajo.

Las bolas circulan constantemente, subiendo por trayectorias circulares concentricas y bajando por capas paralelas en forma de cascada. El desmenuzamiento del material en el regimen de cascada se efectua principalmente por su aplastamiento y por el frote de las bolas que ruedan.

A medida que se aumenta la frecuencia de rotación del molino el ángulo de giro de la carga se amplia. Cuando, al fin, las bolas suben hasta una altura superior dada, que se determina por la frecuencia de rotación del molino, salen de las trayectorias circulares, como cuerpos lanzados en ángulo con respecto al horizonte, van a caer de nuevo a las trayectorias circulares en forma de catarata. El desmenuzamiento del material bajo el regimen de catarata se efectúa principalmente por el golpe de las bolas que caen y parcialmente por el desgaste.

Examinando la influencia de las bolas en el material en el molino como un proceso estático casual, se puede suponer que duran te el desmenuzamiento del material la energía de las bolas se distribuye en el material proporcionalmente a sus partes de volúmen en el molino.

Molibilidad del material:

Como molibilidad del material del grosor inicial se sobre entiende su capacidad de reducirse durante la trituración (o des minuzamiento) a un producto de grosor dado con mayor o menor grado de facilidad.

Partiendo de lo anterior se puede señalar que la cascara de cafe y cacao por sus características de ser un material de poce espesor y flexible presenta una baja molibilidad, por lo que al utilizar un molino de bolas este material se deposita instanta en eamante en el fondo del tambor formando un colchon que amorti e gua el efecto de golpeo de las bolas, e impide prácticamente su molienda.

Después de analizar los diferentes factores a tener en cuenta para la mejor utilización de los molinos de bola se arribó a la siguiente conclusión.

- Este molino no es el más adecuado para la reducción de la cascara de cafe y de cacao, esto se fundamenta en los resultados obtenidos al variar tanto la carga de bolas como el tiempo de molienda.

En tal sentido la carga de bolas utilizada inicialmente fue de 9,7 kgs dando un tiempo de molienda de 25 min, la granuleme tría obtenida no fue la deseada, por lo que se varió la carga de bolas en un rango de 9,7, 12 kgs obteniendose resultados si milares.

Se decidió entonces utilizar un triturador de plato el cual resultó ser más idóneo.

Empleando este tipo de molino donde esta presente el metodo de trituración por hendimiento o corte se verifico que producto a las características del material este era ineficaz, ya que la cascara tomaba una configuración plana y se deslizaba entre los dientes practicamente sin desmenuzarse y esta deficiencia se de be fundamentalmente a la posición de los dientes en los platos.

Por toda la problematica existente y la gran necesidad del desmenuzamiento de la cascara de café y de cacao, se realizó un estudio que arrojó como conclusión que el metodo de trituración más adecuado para desmenuzar materiales flexibles en molinos de plato es el de flexión, combinada con la fricción.

Ante esta situación el trabajo dirige sus esfuerzos a redisen nar un molino de plato VEB Metallverarbeitung MLW 4000 Typ. 214 con el objetivo de poder realizar la molienda de la cascara de cafe y de cacao. El trabajo de diseño consistira en variar la posición de los dientes en el plato triturador movil, para así garantizar que este conjuntamente con los del fijo trabajen con el método de trituración por flexión, corte y fricción.

1.2. Analisis del diseño del molino de nuevo tipo:

Tomando como base un molino de plato para minerales duros, se decide variar sus organos internos para así lograr moler la materia prima a utilizar.

Partiendo de lo anteriormente planteado, de utilizar el metodo de molienda por flexión, se toman todos los parametros reales del plato movil, el cual por su forma sencilla constituye el idóneo para modificar.

El plate tieme forma de placa y en su cara de trabajo presenta varias hileras de dientes, los cuales en su forma actual se en cuentran colocadas en forma frontal con respecto a los del plate fijo, por lo que de esta forma proveca la acción de corte sobre la materia prima a moler. El nuevo diseño se fundamenta en trasla dar el diente a la cavidad entre dientes manteniendo los demás parametros del plato.

Algo totalmente nuevo en este tipo de molino, lo constituye la colocación de un sistema de cuchillas.

Las cuchillas, son una parte muy util en el molino, ya que con vierte a las cascaras enteras en un material formado por partículas pequeñas. En tanto que las cascaras enteras chocan unas con otras y al flexionarse dejan espacios vacios entre ellos, las pequeñas partículas cortadas por las cuchillas forman una masa compáxta que permite que el molino realice su operación sin dificultad.

Puede considerarse que la diferencia entre las cascaras ente - ras y las cascaras pasadas por las cuchillas, es la misma que existe entre cierta cantidad de palillos y cierta cantidad de serrín.

Las cuchillas ejecutan dos funciones y tienen dos ventajas:

- a) Favorecen la capacidad de los molinos transformando las cascaras en una masa compacta y uniforme.
- b) Mejoran la operación de los molinos rompiendo la corteza de la cascara y facilitando así su desintegración y la obtensión del producto deseado.

Es entonces principalmente para aumentar la capacidad de los molinos, por lo que se instalan las cuchillas.

Dentro de los órganos internos de un molino un elemento de gran importancia lo constituye el de transporte. Este molino como elemento de transporte presenta un tornillo sinfin.

Este en el nuevo diseño quedara dividido en dos zonas de trabajo: zona de transportación, la cual va a estar constituida por las espiras sin-fin y la zona de molienda primaria donde estaran colecadas las cuchillas.

Los transportadores de tornillo se utilizan para transportar cargas en forma de talco, polvo y granulados, en comparación a menor distancia (corrientemente hasta 40 m por la horizontal y hasta 30 m por la vertical), con una productividad de hasta 100 t/h en las industrias químicas y molinera (de granos) y en las Empresas de Materiales de Com trucción.

Los transportadores de tornillo transportan ineficazmente caregas pegajosas, fuertemente concentradas y altamente abrasivas.

A las ventajas de los transportadores de tornillo pertenecen:

- 1. Pequeñas dimensiones maximas.
- 2. Es en particular majestuoso para transportar polvos y carges calientes y de olores muy penetrantes.

Las desventajas de los transportadores de tormillo son;

- 1. La dificultad con el elevado consumo específico de energia.
- 2. Elevado desgaste del tornillo y el canalón.

Los transpertadores de tornillo horizontales (o inclinados de pendiente suave) constan de un tornillo, observando que está dispuesto en un arbol longitudinal con cejinetes y el accionamiente (electromotor y reductor).

La carga a granel es entregada per una u otra abertura de su cubierta y para deslizarla se hace girar el tornillo.

El arbol del tornillo esta apoyado en cojinetes situados en los extremos de la zona de trabajo del molino. Con frecuencia los que permiten el giro conjunto de los arboles son los cojinetes de deslizamiento.

Todos estos trabajos irán encaminados a lograr la molienda de la cascara de café y de cacao, para reducir así, a estas materias primas a una granulometría menor que la obtenida por otros métodos y formas de molienda.

1.3. Principio de trabajo del molino de nuevo tipo.

El trabajo del molino de nuevo tipo es muy semejante al de los demás molinos de plato.

La alimentación del mismo se realizara por la parte superior donde existe una abertura en forma de tolva que constituye el sistema de alimentación, la materia prima alimentada, caerá directamente sobre el sinfín (mecanismo de transporte) el cual transportará el material hacia la zona de desmenuzamiento primaria donde las cuchillas se encargarán de hacer más uniforme y compacta la carga, las cuchillas también ayudan en la transporta ción de la misma.

A la salida de la zona de desmenuzamiento la carga entrará en los bolsillos elevadores del plato triturador, los que se encargarán de que esta llegue a zona de trituración, donde se realizará su molienda progresiva.

La materia prima ya molida podrá recogerse a su salida por la parte inferior de la tapa de fijación y regulación, esta tapa permite fijar el eje y regular la reparación entre los platos trituradores y permitiendo con ello obtener la granulemetría deseada.

Este molino podría ser alimentado de forma continua habilitan dolo del dispositivo adecuado, si se necesitará moler un gran volumen de materia prima.

El equipo está destinado a trabajar a escala de laboratorio, lo que indica que su trabajo no será exesivo, por lo que luego de cada período de funcionamiento podría ser limpiado y preparado para que se conserve en excelente estado de operación.

Este equipo es accionado por un motoreductor electrico que

transmite toda su potencia al eje, ya que este acopla directamente mediante un acoplamiento de garras, el cual está destina
do a empalmar los árboles con desplazamientos axiales transver
sales. No ebstante, debido a los juegos axiales, permite com pensar también algunos desplazamientos axiales y angulares.
Con este acoplamiento se evita el uso de otros dispositivos y
también la perdida de potencia.

CAPITULO II

CAPITULO II . PROYECTO Y DISEÑO:

2.1. Calculo de los parametros principales del molino.

2.1.1. Calculo de la productividad.

Calculo de la productividad horaria:

Esta se puede determinar por la siguiente formula:

$$Q = V \cdot \beta$$

$$= \underline{60} \quad D^2 \cdot t \cdot n \cdot \psi \cdot p \cdot c \quad 2$$

$$[6]$$

Donder

V = Productividad volumetrica; m3/h

= Densidad del material a moler; t/m^3

D = Diametro del tornillo; m

t = pasos de las espiras; m

n = Numero de r.p.m. del tornillo.

 Ψ = Coeficiente de llenado de la sección transversal.

c = Coeficiente de corrección que depende del angulo de inclinación.

Datos:

D = 0.056 m

n = 192 r.p.m.

Para cargas ligeras y no abrasivas:

t = Dm = 0.049 m; Dm = Diametro medio.

 $\psi = 0,4$

C = 1 para 09

 ρ = Fue determinado según el metodo del pignometro (Especificar el libro.

 $\rho = 0,161 \text{ t/m}^3$

 $Q = \frac{60}{4}$ 3.1416 (0.056)² 0.049.192.0,4.0,161. 1

Q = 0,0895 t/h

Calculo de la productividad volumetricas

$$V = \frac{Q}{P}$$
 [6]

Donde:

Q = Productividad horaria; t/h

 β = Densidad del material a moler, t/m^3

V = 0.08950.161

 $V = 0.5559 \text{ m}^3/\text{h}$

2.1.2. Calculo de la velocidad de transportación del material:
Esta se puede determinar por la expresión:

$$V = \underbrace{\mathbf{t} \cdot \mathbf{n}}_{60} \qquad \qquad 4 \qquad \qquad \begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix}$$

Donde:

t = Paso de las espiras del tormillo; m

n = Número de r.p.m. del tornillo

$$V = 0.049 \times 192$$

V = 0,1568 m/s

2.1.3. Calculo de la maxima rotación a que puede girar el torni-

La frecuencia de rotación se escoge en dependencia del mez - clado y del diametro (D) del tornillo.

Frecuentemente la rotación disminuye con el aumento del diametro (D), la densidad y abrasividad de la carga.

El maximo permisible de rotación puede definirse por la fórmula empírica:

$$N_{\text{max}} = \sqrt{\frac{\Lambda}{D}}$$
 5

Donde:

A = Coeficiente que depende de la carga y el llenado.

Cargos ligeros y no abrasivas.

A = 65

D = Diametro mayor del tornillo.

$$N_{\text{max}} = \frac{65}{\sqrt{0.056}}$$

2.1.4. Calculo de la potencia en el arbol del tornillo:

Queda excluído en la transportación de tornillo sinfín la acción de la trituración, cuya resistencia es difícil calcular, la resistencia debido al surgimiento del amontonamiento de la carga.

Por lo anterior para definir un motor debemos considerar el coeficiente de resistencia (W), que depende de la naturaleza de la carga trasladada.

Cargas ligeras y no abrasivas:

W = 1,2

Sustituyendo W en la siguiente formula se determina la potencia del arbol del motor, en KW.

$$N = Q (H + LW) + Np + Nc$$
 [6]

Donde:

Q = Productividad horaria; t/h

H = Diferencia de nivel; m . H= O el molino está en posición horizontal.

L = Longitud de transportación, m

Np = Patencia necesaria para vencer la fricción entre los platos trituradores y el material ; KW

Nc = Potencia media consumida por el juego de cuchillas; KW
Datos:

Q = 0.0895 t/h

L = 0,126 m

Calculo del valor de Np:

$$Np = M_{tor p} \cdot W p$$
 7

Donde:

M tor p = Momento tersor en el plato triturador, Nm
W p = Velocidad angular del plato movil.

El momento torsor requerido para vencer la resistencia al rozamiento del plato se determina por la siguiente expresion:

$$M_{\text{tor p}} = \frac{2}{3} \mathcal{M}_{K} P_{p} \frac{R_{2} - R_{1}}{R_{2} - R_{1}^{2}}$$
[4]

Donde:

MK = Coeficiente de rozamiento entre los platos y el material.

R₂ = Radio exterior del plato, m

R, = Radio interior del plato, m

Pp = Fuerza de presión axial que actúa sobre el plato, N

$$P_{p} = \frac{Q_{c}}{tg(\psi + \varphi)}$$

Donde:

= Angulo de la rosca (para rosca trapezoidal) = 309

= Angulo de rozamiento entre el material y el plato; = 299 experimental.

Q = Fuerza de apriete circunsferencial; N

$$Q_c = \frac{Mn}{r}$$

10

[4]

Donde:

Mn; Momento necesario para el spriete del plato movil contra el plato fijo , Nomo

r = Radio medio de la rosca del vastago, m

$$Mn = F.lp$$

11

Folle to

Donder

F = fza de un obrero, N

lp = Longitud de la palanca.

1p = 0,065 m

Mn = 200.0.065

Mm = 13 N m

$$r = \frac{d_2}{2}$$

$$= \frac{\text{dex} = 0.5 \text{ S}}{2}$$

12

Folleto

dex = Diametro exterior de la rosca; m

S = Paso de la rosca, m

$$r = 0.032 - 0.5 (0.002)$$

r = 0,0155 m

Calculando tenemos que :

$$Q_c = \frac{13}{0,0155}$$

$$Pp = \frac{Q_c}{\lg (\psi + \varphi)}$$

$$P_p = \frac{838.7}{tg}$$

$$Pp = 505,2$$
 N

$$M_{tor p} = \frac{2}{3} = 0.561505.2 \frac{(0.117)^3 - (0.016)^3}{(0.117)^2} = (0.016)^3$$

$$N_p = \frac{22.42.3,1416.192}{30}$$

$$N_n = 0.45 \text{ KW}$$

Calculo del valor de Nc :

La potencia media consumida por un juego de 5 cuchillas de pende de:

- 1. Del tiraje del material.
- 2. De la fibra de la cascara.
- 3. De la proporción de cascara que real se corta, es decir, del ajuste. Las cascaras que se encuentran en el fondo del con ducto a una altura inferior al ajuste adoptado se escapan de las cuchillas.
- 4. Del paso de las cuchillas: habra más hojas cortadoras a medida que el paso es más pequeño.

- 5. De la velocidad de rotación.
- 6. Del radio del círculo de corte : cuanto mayor sea éste mayor será el momento necesario para cada golpe.
- 7. Diversos factores variables: rozamiento, lubricación, hojas más o menos desgastadas, etc.

$$Nc = 0.0025.K.Q.f.n.R$$
 13

Donder

K = Proporción de cascaras cortadas con relación a la unidad.

$$K = \frac{100-i}{100}$$
 14

i = Proporción de cascaras no cortadas.

$$i = r \cdot 100$$
 [11]

r = Ajuste de las cuchillas, mm r = 1 mm

h = Altura del colchón de cascaras, mm . h = 13,3 mm

$$i = \frac{1}{133} \cdot 100$$

i = 7,51%.

$$K = \frac{100 - 7.51}{100}$$

K = 0.92

Q = Productividad del molino, t/h

f = Fibras en la cascara con relación a la unidad.

f = 2 para las cascaras de cafe y cacao.

n = Número de r.p.m. del juego de ouchillas!

R = Radio del circulo de rotación en las puntas de las hojas, cm

 t_c = Paso de las cuchillas, cm · t_c = 1,2 cm

 $N_c = 0.0025.0,92.0,0895.2.192.1.23$

 $N_{c} = 0,081 \text{ HP}$

1HP = 76,042 Kg m/s

$$N_{c} = 61,59 \, \underline{N} \, \underline{m}$$

 $N_{c} = 0,06159 \text{ KW}$

Calculo de la potencia necesaria:

$$N = Q (H+LW) + ND + NC$$
360

$$N = 0.0895 (0.126.1.2) + 0.45 + 0.006159$$

N = 0.51 KW

2.1.5. Calculo del momento torser en el arbol del tornillo.

El momento torsor que actúa en el arbol del tornillo se puede determinar por la siguiente formula:

$$M_{tor} = 1000.60 \text{ N} \, \eta \, /2\pi \eta$$
 16 [6]

N = Potencia en el arbol del tornillo.

η = Coeficiente de rendimiento de la transmisión.

plamiento de embrague.

n = Número de r.p.m. del arbol del tornillo.

 $M_{tor} = 25,36$ N. m

2.1.6. Comprobación del Mtor del tornillo con respecto al Mtor del motor.

Mtor & Mtor motor.

Donde:

Mtor = Momento torsor total; N.m.

M tor motor: Momento torsor del motor; N.m.

25,36 ∠∠ 620

Para determinar el momento torsor que actua sobre las cuchillas despejamos en la siguiente fórmula, tomando un margen de seguridad de un 20%.

Nc = 1.2 M tor c W c

$$M_{\text{tor c}} = \frac{N_{\text{c}}}{1,2 \text{ (Wc)}} \qquad W_{\text{c}} = \frac{\pi n}{30}$$

$$M_{\text{tor c}} = 0.01659 = 20.096$$

 $M_{tor c} = 0.00255$

Mtor c = 2,55 N.m.

Podemos asegurar que el moto-reductor con que contamos no ten dremos problemas para accionar el molino.


MO TOR DE CALCULO	DATOS DEL MOTOR	ELECTRICO
Potencia.	Mtor = 620 N.m.	Marcas VEB Elecs
N.m. = 1.3 KW \(\sigma \) 0.51 KW	N.E.= 1.3 KW	trometor en verker
Mtor motor =620 N.M. ≥ 25,36	G = 22,4 KG	Tipo: Thorm DOR-
	n = 192 rpm	GDR 261 KMR BK F 111

2.2. Calculo de resistencia de los elementos del molino:

2.2.1. Calculo de resistencia del plato movil.

El cálculo del plato debe realizarse teniendo en cuenta que éste está sometido a la acción de fuerzas de flexión.

El cálculo del plato a la flexión se realiza considerando ésta como una placa.



$$\mathcal{T}_{\text{max}} = K \frac{q \cdot o^2}{h^2} \leq \left[\mathcal{T}_{\text{fi}} \right]$$
[1]

Donde

K = Coeficiente de reserva que depende de la relación del radio exterior e interior del plato.

Para = 4 K = 2,99

q = Carga distribuida que actua sobre el plato; n/mm2

b = Radio interior del plate, mm

a = Radio exterior del plato, mm

h = Espesor minimo del plato, mm

 ∇ max = Tensión máxima a la flexión que actua sobre el plato $\begin{bmatrix} \nabla_{f^1} \end{bmatrix}$ = Tensión admisible a la flexión del material del plato.

Para fundicion:

Vt = Limite de resistencia de material del plato.

Para la fundición blanca aleada martensítica:

$$V_t = (28 - 52) \text{ Kgf/mm}^2$$
. $V_t = 40 \text{ Kg f/mm}^2$

$$[\sqrt{f}] = 0,6.40$$

= 24 Kg f/mm²

$$q = \frac{Pp}{A}$$
 18 [4]

Donde:

A = Area del plato, mm²

$$A = \frac{1}{4} \pi (D^2 - d^2)$$
 19 [4]

Donde:

D = Diametro exterior, mm

d = Diametro interior, mm

$$A = \frac{1}{4} \cdot 3.1416 \left[(117)^2 - (16)^2 \right]$$

 $A = 10544,9 \text{ mm}^2$

Pp = Fuerza de presión axial que actua sobre el plato:


Pp = 505.2 N.

q = 505,2 10544.9

 $q = 0.0479 \text{ N/mm}^2 \text{ o} \text{ MPa}$

2.2.2. Calculo de resistencia de las cuchillas:

El calculo de resistencia en las cuchillas se debe realizar como flexión desviada debido a la acción de una fuerza longitudinal y otra de resistencia al corte provocada por las cascaras.



Calculo de la mayor fuerza longitudinal que actúa sobre el torni-

$$P = \frac{M_{tor}}{r \cdot 2g (\propto + \varphi)} \qquad 20 \qquad [6]$$

Don de:

Mtor = Momento torsor en el arbol del tornillo, N.m.

Angulo de elevación de la línea del tornillo sobre el radio
 del trnillo.

× = 3917*

Angulo de fricción de la carga contra la superficie del tornillo.

$$\varphi = tg^{-1}\varphi_{\kappa}$$
 21 [5]

Donde:

Ψ_K = Coeficiente de fricción entre el material a transpertar y
el material del tornillo (det experimental)

$$\varphi = tg^{-1} (0.56)$$

r = Radio en que actúa la fuerza longitudinal P , m

$$P = \underbrace{25.36}_{0,021 \text{ tg } (329,17^{\circ})}$$

P = 1921,2 N

Esta fuerza actúa de forma distribuida sobre toda la longitud de la cuchilla.

$$q = \frac{1921.2}{12.3} = 156.2 \text{ N/mm}$$

Calculo de la fuerza que se opone al corte de las cuchillas.

Donde:

Mtorc = Momento torsor en las cuchillas, N.m.

lc = Longitud de las cuchillas, m

F = Fuerza que se opone al corte de las cuchillas, N

Mtore = 2.55 N.m. = 2550 N.mm

$$F = \frac{2550}{12.3}$$

F = 207,3 N.

Esta fuerza actúa de forma distribuida sobre toda la longitud de la cuchilla:

$$Fd = \frac{F}{1c}$$

23

$$Fd = \frac{207.3}{12.3}$$

Fd = 16.85 N/mm

Para el cálculo de las cuchillas hay que tener en cuenta la condición de resistencia a la flexión en 2 planos:

Donde:

√ = Tension maxima que actua sobre la cuchilla

Mb. = Modulo de resistencia a la flexion.

Wx = Modulo de resistencia a la flexión para la sección rectangular en el eje X.

= Tension admisible del material.

$$Wx = \frac{bh^2}{6}$$
 Wy = $\frac{hb^2}{6}$ 25 26 [19]

b = Ancho d e la cuchilla; mm b = 4 mm

h = Altura de la cuchilla; mm h = 8 mm

$$Wx = \frac{4.(8)^2}{6}$$
 $Wy = \frac{8(4)^2}{6}$

$$= 42,6 \text{ mm}^3 = 21,3 \text{ mm}^3$$

Calculo de los momentos flectores.

Con respecto al eje X

$$16x = q \frac{1c^2}{2}$$

[19]

$$Mx = 156,2 \frac{(12,3)^2}{2}$$

Mx = 11815,7 N.mm

Con respecto al eje Y

$$My = Fd \frac{1c^2}{2}$$

28

[19]

$$My = 16,85 \frac{(12,3)^2}{2}$$

My = 1274.6 N. mm

Calculamos en oncesa

Para acero 45 templado y revenido el límite de fluencia es:

29

[19]

Donde:

n = Coeficiente de seguridad.

$$n = (1,3 - 1.5)$$

$$\left[\boxed{ } \right] = \frac{580}{1.3}$$

= 446.15 MPa

$$\sqrt{\frac{11815.7}{42.6}} + \frac{1274.6}{21.3}$$


= 277,36 + 59,84

337,2 446,15 ; MPa.

2.2.3. Calculo de resistencia del eje:

Para realizar el cálculo del eje es necesario sustituir éste por un esquema de cálculo conocido donde deben aparecer todas las fuerzas que actuan sobre el mismo.

Sobre el eje actuan momentos y una carga distribuida, debido al peso del material a moler, en todo el volúmen de la cavidad del molino.



Calculo de la carga distribuida:

$$q = \underbrace{x \cdot v}_{1}$$
 30

Donde:

q = Carga distribuída debido al peso del material.

8 = Peso específico del material a moler.

V = Volumen.

Para determinar este volumen es necesario tomarlo como un cilindro de sección constante.

$$V = \frac{\pi h}{4} (R^2 + r^2)$$
 31

Donde:

h = Longitud de transportación, m

R = Radio mayor , m

r = Radio menor , m

 $V = 3.1416(0.134) (0,0255)^2 + (0,008)^2$

 $= 0.00008 \text{ m}^3$

- 1,61.10³

= 1610 N m3

q = 161080,00008 0.134

 $q = 0,961 \, \underline{N}$

Calculo de las reacciones en los apoyos.

El cálculo de las reacciones y los momentos flectores se realizan por computación así como el diagrama: (Ver Esquema Anexo).

Para realizar el cálculo de comprobación de la resistencia del eje en la zona de trabajo tomaremos el valor del mayor mo - mento torsor que actúa sobre este, o sea el Mtor del motor.

Este cálculo se realizará a torsión pura por la siguiente ex-

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16 \text{ Mtor}}{\pi [\tau]}}$$
33 [17]

[T] = Tension admisible del material.

$$[\mathcal{I}] = \underbrace{\mathcal{I}_{\mathbf{I}}}_{\mathbf{n}}$$

Ve = Limite de fluencia.

n = Coeficiente de seguridad

$$n = 1.4 - 1.6$$

Material para el eje.

$$\sqrt{g} = 650 - 900 \, \text{N/mm}^2$$

$$= 642.8 \text{ N/mm}^2$$

$$[\tau] = 0.8 (642.8)$$

$$= 514.24 \text{ N/mm}^2$$

$$d \ge \sqrt{\frac{16(620.10^3)}{3.1416(514.24)}}$$

CAPITULO III

CAPITULO III . PROYECCION DEL PROCESO TECNOLOGICO DE FABRICA CION DE LAS PIEZAS.

- 3.1. Breve descripción de las piezas y materiales para su construcción.
- Plato triturador (Dibujo Anexo).

Dentro de los elementos que componen el organo del molino, el plato es el elemento de trabajo que se encuentra sometido a un mayor desgaste.

El trabajo del plato se fundamenta en la fricción con el plato fijo y la materia prima a moler, por lo tanto el material que se escoja para su construcción debe ser altamente resistente al desgaste.

Estos elementos generalmente son elaborados por metodos de fundición. Al plato de trabajo actual del molino, se le realizó un analisis espectral para conocer la composición química del material en que fue elaborado dicho elemento.

Los resultados arrojados por dicho análisis son los siguientes: Ni = 0,2 = 0,5 Expresados en % dentro del material.

Cr = 0,1 - 0,2

Mn = 0.3 - 0.5

Si = 0.1 - 0.4

Esta composición nos da la posibilidad de que sea un hierro blanco.

- . Fundición blanca.

La fundición blanca es muy dura y resistente al desgaste, tiene una muy elevada resistencia a la compresión, pero tiene baja resistencia al impacto y es may difícil de mecanizar.

Las piezas de fundición blanca encuentran su principal aplicación en resistencia al desgaste y a la abrasión. Su aplicaciones típicas comprenden piezas para máquinas que bradoras y triturado - ras, bolas para triturar, tolvas para coque y escoria, boquillas y.álabes para chorecado, piezas para bombas de fango, ruedas de

coches de ferrocarril, cilindros para el trabajo de metales y cilindros para triturar.

Para conseguir la mas alta dureza, resistencia y tenacidad, la fundición blanca se alea para poder conseguir una matriz mar tensítica.

Fundición blanca aleada martensítica.

C = 2,8 - 3,6 Expresados en % dentro del material.

Si = 0,4 - 0,7

Mn = 0,2 - 0.7

Ni = 2,5 - 4,7

Cr = 1,2 - 3,5.

Dureza brinall: 525 - 600

Resistencia a la tracción: 28 = 58; Kgf/mm²

Para el nuevo diseño del plato se utilizará una fundición que cumple con muchas de estas características y existe la posibilidad de su elaboración en el taller de fundición (08) del Combina do Mecánico del Níquel "Gustavo Machín".

La fundición escogida es el Ni-Hard un material cuya estructura es de nomenclatura Norte Americana.

Composición química del Ni-Hard

C = 3.0 - 3.6 Todos estos elementos están expresados en % dentro Si =0,4 - 0.7 del material.

Mn = 0, 1 - 0, 7

Ni = 4,0 - 4,75

Cr = 1,4 - 3.5

P = 0,4

S = 0,15

Si realizamos una comparación podremos comprobar la similitud existente entre el material escogido Ni-Hard y la fundición blan ca aleada martensítica.

- Cuchillas (Ver Dibujo Anexo).

Dentro del molino de nuevo tipo un componente novedoso, lo constituyen las cuchillas, las cuales favorecerán el trabajo del

plato al comenzar la materia prima y reducir sus dimensiones.

El trabajo de las cuchillas se fundamenta en la acción de cor te por choque sobre la materia prima que se muele.

Se plantea que en ocasiones las hojas deben construirse de acero especial, pero en nuestro caso como el material a cortar es la cascara de café y de cacao, la cual posee una elevada fragilidad después de ser sometida a un secado, no es necesario utilizar un acero especial para la construcción de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto se decide tomar para la cons - trucción de las cuchillas un material como el Ac 45.

- Propiedades mecanicas del Ac 45.
- Laminado en caliente,
- Dureza HB . ≤ 241
- $V_t = 61 ; Kgf/mm^2$
- $V_{\rm f} = 36 \; ; \; \mathrm{Kgf/mm}^2$

Ajuste de las cuchillas: Es el intervalo que queda entre el círculo descrito por la extremidad de las cuchillas y las superficies del conductor.

El ajuste es un factor importante en el trabajo de las cuchillas . De éste, depende la preparación de la cascara cortada y
por consecuencia en cierta medida, la eficacia de ellas.

- Sentido de rotación de las cuchillas.

La costumbre general es hacer girar a las cuchillas de manera que sus hojas, en su paso próximo a las paredes del conductor giran en su misma dirección, sin embargo también se suele girar las cuchillas en sentido inverso, esto es sólo posible a condición de que se instalen un juego nivelador con un ajuste amplio. La potencia por supuesto es sensiblemente más elevada, alrededor del 50%, pero el corte obtenido es también muy completo, esta disposición se adapta raramente.

La potencia que debe preveerse para el motor que accionara el

juego de cuchillas, es sensiblemente superior a la potencia media calculada.

Las cuchillas iran instaladas en un tubo mediante rosca, lo cual posibilitará el afilado de las mismas una vez que lo hayan perdido pasado un perfodo determinado de trabajo.

El Cubo (Ver Dibujo Anexo).

El cubo, dentro del molino es un elemento que permite la colocación de las cuchillas y evita la rotación del plato. Esto con juntamente con las cuchillas, montadas en el eje representan dentro del molino la zona de desmenuzamiento primario.

Para la construcción del cubo se recogió como material el Ac 45 al igual que para las cuchillas.

- Eje (Dibujo Anexo).

El eje en el molino es el elemento que mayor carga de trabajo presenta ya que está destinado a transmitir el momento torsor proveniente del accionamiento y a sostener las piezas giratorias.

La selección del material y del tratamiento termico de los arboles y ejes se determinan por sus criterios de capacidad de trabajo, incluidos los criterios de capacidad de trabajo de los mu ñones con los apoyos.

Los materiales principales para los árboles y ejes son los ace ros al carbono y los aleados, debido a su resistencia, alto modulo de elasticidad, capacidad al endurecimiento y facilidad de fabricación de piezas brutas en forma cilíndrica por laminado.

Para la mayoría de los árboles se utilizan aceros medios en carbono y aleados 45,40X, que se someten al tratamiento térmico.

El material seleccionado para construir nuestro eje es el Ac 40X, el cual cumple con los criterios de capacidad de trabajo por los calculos realizados.

Las propiedades de este material son:

Ac 40X mejorado.

Dureza 228-280 HB.

 $\nabla_{+}^{2} = 75 ! \text{ Kgf/mm}^{2}$

 $\sqrt{4} = 52$; Kgf/mm²

√1= 34, Kg/p.

- Sinfin (Dibujo Anexo).

Dentro de los elementos del órgano de trabajo del molino el sinfín es el encargado de transportar la materia prima hacia el plato triturador pasando antes por las cuchillas. El mismo irá montado en el eje con ajuste, para evitar que sufra deslizamientos. El ajuste elegido es prensado.

Como este elemento no va a estar sometido a una gran carga de trabajo el mi no se realizara de un material duro, por fundición.

El material escogido es el hierro fundido C4 18.

El hierro de fundición gris, o simplemente fundición gris, se usa principalmente para la construcción de las piezas con configuración relativamente complejas, que requieren piezas fundidas en bruto cuando no existen exigencias rigurosas a las dimensio - nes exteriores ni a la masa de las piezas, y también en caso de bajas velocidades de deslizamiento por las superficies de roza - miento.

Por su masa, las piezas fundidas en las maquinas estaciona - rias ocupan el primer lugar.

Las piezas de media resistencia hechas de fundición C4 12-28. C4 15-32, C4 18-36 se usan para elementos que experimentan cargas medias y no trabajan al desgaste o que trabajan con bajas velocidad de deslizamiento y baja presión.

Propiedades mecanicas de la fundición gris C4 18-36.

C4 18-36

Dureza = 170-229 HB.

 $\sigma_{\rm t} = 18$, Kg f/mm²

 $\sqrt{t_1} = 36, \quad \text{Kgf/mm}^2$

Esta pieza será montada en el eje con la ayuda de una prensa, sometiendo a un previo calentamiento al sinfín y a enfriamiento al eje para facilitar la operación.

3.2. Proyección del proceso tecnológico de fundición:

Breve descripción de la producción de piezas por fundición:

Con el desarrollo de la sivilización la fundición fué ganando importancia desde el punto de vista tecnológico, y se convirtió en una de las ramas más importantes de la tecnología de fabricación de piezas metálicas para la construcción de máquinas, herramientas, etc.

La fundición puede definirse como la rama de la tecnología de los metales que se ocupa de la fabricación de objetos, mediante la introducción de metal líquido en el interior de moldes previa mente preparados.

En dependencia del tipo de material o metal del cual se fabrica la pieza, el proceso de fundición se divide generalmente en:

- Fundición de hierro.
- Fundición de acero.
- Fundición de metales no ferrosos.
- Proceso de fabricación de piezas por fundición:

El proceso de fabricación de la pieza fundida se compone de va rias operaciones o subprocesos cuyo número y naturaleza sería en dependencia del metodo de fundición empleado.

La forma mas general de caracterizar el proceso de obtención de una pieza fundida es por medio de las operaciones tecnológicas siguientes:

- Fabricación del molde.
- Fusion del metal.
- Colada o vertido.
- Desmoldeo y limpieza.

Para describir de una forma algo más detallada el proceso com pleto de obstención de una pieza fundida, utilizaremos el método
de fundición empleado en muestro trabajo, fundición en moldes de
arena.

En este caso el molde se fabrica eon la llamada mezcla de moldeo que consiste en una mezcla de materiales inorganicos (arena de sílice y aglutinante arcilloso) con cierta cantidad de agua.

molde se llama moldeo. Para obtener la cavidad del molde se utiliza el sistema de plantilla o modelos, el cual se compone del modelo o plantilla, que sirve para confirmar las superficies exteriores de la pieza y las cajas de machos eon la que se obtiene los machos los cuales sirven, a su vez, para obtener la forma interior de las piezas.

En el molde, además de formar la cavidad con el molde de la pieza, hay que fabricar el sistema de alimentación mediante el cual se conduce el metal líquido a la cavidad del molde. El molde es elaborado utilizando las cajas de moldeo, las cuales aseguran la rigidez de éste, evitando el desmenuzamiento de la mez cla, después de compactar adecuadamente dicha mezcla y extraer ambas mitades del modelo, se le realizan al molde las operaciones de acabado, reparando con mezcla cualquier defecto y extrayendo los restos de tierra, luego se coloca el macho y se ensam bla el molde por medio de las guías y se procede entonces al vertido del metal líquido. La pieza obtenida está unida al sistema de alimentación. Después de eliminado los conductos de alimentación y realizada las operaciones de limpieza y acabado, se obtie ne la pieza como aparece en el dibujo de construcción.

La fusion del metal para fabricar las piezas fundidas se realiza en los hornos de fundición.

Para el transporte del metal líquido dentro del taller de fun dición se emplean los cazos y las cazuelas de vertido. Los prime ros son recipientes pequeños que puede manipular un sólo trabaja dor, ya que su peso no sobrepasa los 25 Kg (lleno de metal).

Las cazuelas de vertido pueden ser manuales o destinadas al transporte mecanizado. Los cazuelos grandes se transportan por medio de gruas. Poseen normalmente, un mecanismo de giro que per

mite efectuar con facilidad la eperación de llenado de los mol - des.

Este último mejora las condiciones de seguridad e higiene del trabajo. El desmoldeo manual solo se usa en los talleres de tecnología atrasada y que elaboran cantidades de piezas, generalmen te pequeñas. La limpieza de las piezas elaboradas se realizan con cepillos electricos o dentro de un biombo.

La pieza luego de pasar por todos estos procesos llega al departamento de control de la calidad donde se comprueba si exis ten defectos de fundición y se revisan las dimensiones fundamentales.

Descripción del proceso tecnológico de elaboración. Itinerario tecnológico para la elanoración del plato.

No. de la Operación	Descripcion y contenido de la operación	Equipamiento, dispositivos e instrumentos.			
1	Preparación de la carga	1. Grua con electroiman. 2. Balanza. 3. Carretilla Electrica. 4. Cesto de carga.			
2	Carga del horno y fue sion.	1. Grúa 15/3 fn. 2. Horno de inducción 2,5 fn 3. Balanza. 4. Termopar. 5. Esconador. 6. Probeta.			
3	Moldeo manual	1. Grua 15/3 Tn. 2. Contenedor. 3. Pala. 4. Pison. 5. Aguja ventilación.			
4	Reparación y ensamble del molde.	1. Grua 15/3 In. 2. Espatula.			
5	Vertido del metal lia quido.	1. Grua 15/3 Tn. 2. Termopar. 3. Esconador. 4. Gancho.			
6	Desmoldeo	1. Martillo.			
7	Desbordado y limpieza	1. Piedra de estrucción. 2. Biombo.			
8	Tratamiento termico	1. Herne de tratamiento ter-			
9	Control de la Calidad. Revisar la calidad de las superficies después de la limpieza, teniendo en cuenta posibles defectos de fundición. Revisar dimensiones fundamentales según plano. El control se debe realizar para que la pieza sea certificada.	1. Pie de rey.			

Itinerario tecnológico para la elaboración del sinfín.

o de la peración		quipamiento, dispositivos instrumentos.
1	Preparación de la carga	1 Grua con electroimán 2 Balanza 3 Carretilla Eléctrica 4 Cesto de Carga
2	Carga del Horno y fusión	1 Grua 15/3 Tn 2 Horno de Inducción - 2,5 Tn 3 Balanza 4 Termopar 5 Escoriador 6 Probeta
3	Moldeo Manual	1 Grua 15/3 Tn 2 Contenedor 3 Polea 4 Pisón 5 Aguja de Ventilación
4	Reparación y ensam- ble del Molde	1 Grua 15/3 Tn 2 Espatula 3 Martillo
5	Elaboración de machos	1 Grua 15/3 Tn 2 Contenedor 3 Espátula 4 Martillo 5 Pisón
6	Vertido del Metal Li- quido.	1 Grua 15/3 Tn 2 Termopar 3 Escoriador 4 Gancho
7	Desmoldeo	1 Martillo 2 Contenedor
8	Desbarbado y Limpieza	1 Piedra abrasiva 2 Grua 15/3 Tn 3 Cincel Manual
9	Tratamiento Térmico	1 Horno de Tratamient Térmico. 2 Grua 15/3 Tn
10	Control de la Calidad	l Pie de Rey

3.3. Provección del proceso tecnologico de maquinado.

- Breve descripción del proceso tecnológico de maquinado.

El proceso tecnológico de maquinado de piezas debe diseñarse más racionales y económicos de maquinado, se cumplan los requisitos impuestos a las piezas (precision, rigosidad de las superficies, disposición recíproca de los ejes y superficies, forma correcta, etc.), lo que garantizara el funcionamiento correcto de la máquina ensamblada.

De acuerdo con el GOST 3.1109-73 (Norma estatal de la URSS), el proceso tecnológico puede ser: de proyecto, de trabajo, unico, tipo, normalizado, provisional, prespectivo, de itinerario (e de ruta), operacional y de itinerario operacional.

- Estructura del proceso tecnológico:

Con el objetivo de asegurar el proceso más racional de maquinado, indicando que superficie es necesario maquinar, con que sucesión y procedimientos.

Debido a esto todo proceso de maquinado se descompone en com ponentes independientes: operaciones tecnológicas, colocaciones (o enclaramientos), posiciones, transiciones (u eperaciones intermedias), carreras y elementos de la operación.

Se denomina: Operación tecnológica, a la parte del proceso tecnológico que se ejecuta en un puesto de trabajo y que abarca todas las acciones sucesivas del obrero (o grupo de obreros), y la maquina -herramienta, durante el maquinado de piezas brutas (una o varias simultaneamente).

- Colocacion: .

Es la parte de la operación, que se realiza sujetando la pieza en la maquina-herramienta en el dispositivo.

- Posicion:

Se llama así a cada funcionamiento de la pieza bruta por se parado, ocupada por esta respecto a la maquina, siendo fijada de
modo invariable.

- Transición tecnológica:

Es la parte finalizada de la speración tecnológica, que se ca racteriza por la construcción de la herramienta empleada, de las superficies formadas mediante el maquinado o bien, del regimen de trabajo de la maquina-herramienta.

Transicion auxiliar:

Es la parte finalizada de la speración tecnológica que consiste en la acción del operario y/o de la maquinaria, que no se acompañan con modificaciones de la forma, dimensiones y rugosisidad superficial, pero que son imprescindibles para ejecutar la transición tecnológica.

- Carrera de trabajo.

Se entiende así la parte de la transición tecnológica que in cluye todas las acciones vinculadas con el arranque de una capa
del material, al quedar constante la herramienta, superficie de
maquinado y el régimen de funcionamiento de la maquina.

- Carrera auxiliar.

Es la parte finalizada de la transición tecnológica que consiste en que la herramienta se desplaza solo una vez con respecto a la pieza bruta, lo que no se acompaña del cambio de la forma, dimensiones, rugosidad de la superficie o de las propiedades de la pieza bruta, la cual es imprescindible para ejecutar la carrera de trabajo.

Es la documentación tecnológica, a las operaciones y transiciones se les atribuye números de órden, en cifras romanas y arabigas respectivamente. Los números de órden de las transiciones se
dan en cada operación independientemente, partiendo del número
primero. Las colocaciones se designan con letras iniciando con la
primera letra del alfabeto.

El contenido de las operaciones y transiciones, con sus números y designación literales de la colocación, denominación del equipo

dispositivos, herramientas, regimenes de trabajo, norma de tiempo y otros requisitos necesarios para ejecutar el procese tecnológicos en la documentación tecnológica.

Documentación tecnológica:

Una etapa importante en la proyección de la tecnología a so guir la cual está constituida por la determinación de la secuen cia de las operaciones, o sea, el itinerario tecnológico de la
producción. Conjuntamente con esto, se determinan los métodos de
colocación y sujeción de la pieza, las dimenciones de maquinado y
el tipo de la misma, etc.

Todo lo anterior es reflejado en la llamada documentación teconológica. Debido a esto es que en la mayoría de los talleres o fa bricas de construcción de maquinaria se utilizan dos tipos fundamentales de documentos tecnológicos que se describen a continua ción:

- Carta tecnologica sencilla:

Tiene su aplicación solamente en el caso en que la pieza a ela borar es sencilla y además se producirá en forma individual e de muy pequeñas series. En esta carta se describen someramente las operaciones a realizar, su orden y algún otro detalle que se estime necesario, sin considerar con profundidad su contenido.

- Carta tecnologica por operaciones:

Este es el documento más importante ya que en él se describe detalladamente cada operación del proceso, teniendo en cuenta todos los factores necesarios. Este tipo de carta se realiza para todos los casos de producciones en serie o en masa así como en caso de producciones muy complejas o de mucha importancia.

Actualmente los formatos para los medelos de corta tecnología de operaciones han sido normalizados en el Sistema Unico de Documentación Tecnológica (SUDT). En este sistema debe consaltarse la norma NC-0304-04 donde aparecen los mencionados modelos que incluyen los aspectos que a continuación se enumeran:

1. Informaciones generales:

Se incluyen aspectos como identificación de la fabrica, productora de la maquina, nombre de la pieza, número del plano de la pieza, cantidad de piezas, marca y dureza del material en bruto y su masa, y dimensiones generales, tipos de maquinas-herramientas en que se realiza la operación, clasificación del operación, nombre y forma del que elabora, revisa y aprueba el documento, fecha de elaboración, etc.

2. Croquis de la speracion:

Hay un espacio en blanco dentro del formato para dibujar en el croquis de la operación.

Las superficies que se maquinan en la operación se señalan con color rojo o con una trazo tres veces más gruesa que el resto de las superficies. Deben aparecer las dimensiones del acabado superficial de las operaciones que se elaboran, siguiendo la norma que existen al respecto. Deben aparecer la forma y dimensión que se obtienen al final de la operación completa, pudiendose omitir aquellas que no tengan relación con la operación realizada.

En el caso de piezas muy complejas y/o grandes se permite para mayor claridad hacer el croquis en hojas a parte, garantizandose que la misma acompañe la carta con el resto de la operación.

3. Informaciones detalladas:

Aquí se incluyen aspectos como nombres y codicos de los dispositivos, que se utilizaran, cantidad de piezas que se elaboraran, tipo de refrigerante a utilizar, etc.

4. Descripcion detallada.

Se describen, para cada uno de los pasos tecnológicos de la operación, el contenido, disminución de elaboración, instrumentos de corte, el tiempo principal (tiempo de maquinado) y el tiempo auxiliaro

5. Otra información:

Comprende aspectos como el tiempo de preparación y terminación

(Tpt), el tiempo auxiliar (Ta) relacionado con la colocación y con el paso tecnológico de la operación, cantidad de piezas que se elaborarán por turno de trabajo, etc.

Todos los aspectos mencionados se muestran en el modelo de carta tecnológica por operaciones, mostradas en los anexos.

Descripción del proceso tecnológico de construcción.

Itinerario tecnológico para la elaboración del eje.

No. de la Operación	Denominación de la peración.	Elementos componentes.	
1 Torneado (Tomo 16K2O)		A: Instalar semiproducto en plato autocentrante.	
		l. Refrentar a limpiar.	
		2. Hacer centro.	
		B: Invertir pieza	
		1. Refrentar garantizando L-236	
	The state of the s	2. Hacer centro.	
-		C: Instalar ./.ptos y perre de arrastre.	
		l. Cilindrar exterior desde Ø 40 a Ø 35H7(2-0,025)hasta I=236	
		2. Cilimirar exterior desde Ø 35H7 a Ø 21r6 (+0,041)hasta (+0,028) L-183	
		3. Cilimdrar exterior desde Ø 21r6 a Ø 18 hasta L-105	
		4. Cilindrar exterior desde p 18 a p16h7 (2-0,018) hasta 1-49	
		5. Roscar M 18x 2 hasta 1-56	
2	Fresado (Fresadora	A: Instalar pieza en plate	
	GP125)	1. Ranurar con 14mm de ancho x 15 mm de profundidad hasta L=35.	
		2. Taladrar agujero Ø 59 segun plano.	
		3. Escariar Ø 6H7 (+0,012)	
3	Control final de la calidad.	Mediciones necesarias para com probar exactitud de las dimens nes.	

Itinerario tecnologico para la elaboración del cubo.

No. de la Operacion		Elementos componentes.
1 Torneado (Torne 16K2O)		A: Fijar semiproducto en plato autocentrante.
		1. Refrentar a limplar.
		2. Cilindrar exterior desde Ø 35 a Ø 30. hasta L=60
		3. Taladrar Ø 15,6 hasta 1=60
		4. Roscar interior M18x2 hasta
		5. Tranzar pieza garantizando 1-56
2	Trazado (Juego de trazos)	A: Colocar pieza en área de trazado 1. Trazar según plano.
3	Fresado (Fresadora GP 125)	As Instalar pieza en cabezal divisor 1. Taladrar agujeros de \$6.9 según trazos s/t. B: Invertir pieza.
		1. Ranurar con 10mm de anche x 8 mm de profundidad.
		2. Roscar agujeros M8x1,25
4	Control final de la calidad.	Mediciones necesarias para comprobar exactitud de las dimensiones.

Itinergrie tecnologico para la elaboración del cubo.

No. de la Operación	Denominación de la exeración.	Elementos compenentes.		
1	Torneado (Torne 16K2O)	A: Fijar semiproducto en plate autocentrante.		
		1. Refrentar a limpiar.		
		2. Cilindrar exterior desde \$35 a \$ 30 hasta L =60		
		3. Taladrar Ø15,6 hasta I=60		
-		4. Rescar interior M18 x 2 hasta		
		5. Trenzar pieza garantizande 1-56		
2	2 Trazado (Juego de	A: Colocar pieza en área de trazado		
	trazos)	1. Trazar según plano.		
3	Fresado (Fresadora GP125)	A: Instalar pieza en cabezal divi- sor.		
		1. Taladrar agujeros de \$6,9 según trazos s/t.		
		B: Invertir pieza		
		l. Ranurar con lomm de anche x 8 mm de profundidad.		
		2. Roscar agujeros M18x 1,25		
4	Control final de la calidad	Mediciones necesarias para compre- bar exactitud de las dimensiones.		

Itinerario tecnologico para la elaboración de las cuchillas

No. de la Operación		Elementos componentes.	
1	Torne ado (Tomo 16K20)	A: Instalar semiproducto en plato autocentrante. 1. Refrentar a limpiar. 2. Cilindrar exterior desde \$10 a \$8 hasta \$1=25. 3. Rescar M8x1,25 hasta \$1=6 segun plano. 4. Tronzar garantizando \$1=6+1c	
2	Trazado (Juego de trazos)	A: Colocar pieza en área de trazado 1. Trazar según plano a mantener 2822.	
3	Fresado (Fresadora GP125)	A: Instalar pieza en cabezal divisor l. Fresar según trazos.	
4	Control final de la calidad.	Mediciones necesarias para comprobar exactitud de las dimensiones.	

Itinerario tecnologico para la elaboración del pasador.

No de la Operacion	Denominación de la eperación.	Elementos componentes.	
.1	Torneado (Torne 16K2O)	A: Instalar un plate autocentrante 1. Refrentar a limpiar. 2. Hacer centro, pener pto. 3. Cilimirar desde Ø 10 a Ø6 6+0,007) hasta l=35 4. Tronzar garantizando l=30 mm	
2	Control final de la calidad.	Mediciones necesarias para comproba exactitud de las dimensiones.	

Itinerario tecnologico para la elaboración del plato.

No. de la Operación		Elementes componentes.	
1	Tomeado (Tome 16K2O)	A: Instalar en plato autocentrante 1. Cilindrado interior (mandrinado) garantizando Ø 16H8 (+0,027)	
2	Fresado (Fresa GP125)	A: Instalar en plato. 1. Fresar superficie del exagono e garantizar espeser 14mm según plano. 2. Fresar espigas garantizando dimensiones según plano.	
3	Control final de la calidad.	Mediciones necesarias para compro- bar exactitud de las dimensiones.	

Itinerario técnelogico para la elaboración del sinfín.

No. de la Operación	Denominacion de la operación.	Elementos componentes	
1	Torneado (Torno 16K2O)	A: Instalar en plate autocentrantes 1. Refrentar a limpiar. B: Invertir. 1. Refrentar garantizando L=78 2. Cilindrar interior garantizando Ø 21H7 (+0,021) hasta L=78	
4	Control final de la calidad.	Mediciones necesarias para compro- bar exactitud de las dimensiones.	

- Selección de los tipos y determinación de las características técnicas de las maquinarias, herramientas de corte y los instrumentos de medición.

Las maquinas herramientas seleccionadas para la realización de las diferentes operaciones del proceso tecnológico de maquina do de los diferentes piezas fueron:

- 1. Torno de cilindros modelo 16K2O.
- 2. Fresadora de consola horizontal y universales GP125

A continuación se relacionan las características técnicas de las maquinas anteriormente seleccionadas.

Torno de cilindros modelo 16K20

1	Distancia entre ptose	1000 - 1400 mm
2	Diametro maximo de la pieza a trabajar sobre	
	la bancada.	400 mm
3	Diametro maximo de la barra que paso por el	
	husillo.	50 mm
4	Peso maximo de la pieza que se instala sobre	
	los puntos.	650-900 Kg
5	Peso maximo de la pieza que se instala en	
	el plato.	200 kg.
6	Metrica de modulo	0,5-112 mm
		0,5-112
7	• Whit wertl (espiras en pulgadas) de Pitch	56=0 ₉ 5 56=0 ₉ 5
8	Limite de les numeros de revoluciones rpm	12,5-1600 rpm
	Limite de los avances.	0.4.0,5
	Lengitud maxima de torneado	935-1335mm
	Desplazamiento maximo del husillo de la	
	contrapunta.	150 mm
7	2.Largo del torno.	2795 mm
		3195 mm

Fresadora de consola herizontal y universales. GP125

Datos técnicos:

1.	Peso máximo de la pieza a trabajar		250	kg.
2.	Dimensiones de la superficie de trabajo de la	mesa.	12 50 32 0	
3.	Numero de normas en T		3	
4.	Ancho de las normas		18	MIN
5.	Desplazamiento maximo de la mesa			
	Longitudinal mecanico		800	mm
	Longitudinal a mano		300	min
	Transversal mecanico		240	notes
6. I	Distancia entre el eje del husillo hasta la su	iper-		
j	ficie de trabajo de la mesa.		Max.	450mm
7.	Desplazamiento de la mesa por dirección del	Limbo	Long 0,85	y Transv
8.	Desplazamiento de la mesa por una vuelta del	limbo	6mm	Vert.
			Ver U.	IGAT 2
9.	Desplazamiento de la conisa del husillo	Una di	0.1	n del limbo
		Una vue	elta 6	del limbo
10.	Giro del cabezal en el plato longitudinal			
	en la mesa.		3609	
11.	Giro del cabezal superfluesto		3609	
12.	Giro de los cabezales en una división del lin	nbo	1	

Herramientas cortantes seleccionadas para realizar las operaciones.

No.	Denominación	Características tecnicas
1	Cuchilla para cilindrar BK8	bxh=32x25, 45
2	Cuchilla para refrentar BK8	bxh=20x30, 759
3	Cuchilla para cilindrar T15K6	hxb= 909
4	Cuchilla para refrentar TI5K6	hxb= 45
5	Cuchilla de forma T15K6	60
6	Fresa de disco	H5S Ø 100 x 10
7.	Fresa de Vastago	Ø 12 z = 4
8	Fresa de Vastago frontal	50x27
9	Macho	M8x1,25, M18x 2

Instrumentos de medición seleccionados para realizar las epera eciones de control de las dimensiones y de la calidad.

No.	Denominación	Características Ternicas
1	Pie de rey	Rango de medición (0-150) Precisión 0.06.
2	Micrometro	Rango de medición O- Precision 0,05.
3	Compas de trazos	Rango de medición Ø0-250
4 5	Regla Juego de centrapunzon	Rango de medición 0-300 Precisión 0,05

Los planos de las diferentes piezas, así como los cortos de rutas tecnológicas para su fabricación, el listado general de materiales, se encuentran contenidos en: (Ver Anexos).

- 3.4. Determinación de los tiempos normativos para las diferentes eperaciones del proceso tecnológico.
- Elementes del tiempo de trabajo.

Sabiendo que la operación tecnológica es una parte fundamen tal del proceso tecnológico, se hace evidente que la determina ción del tiempo que demora en realizarse dicha operación reviste
gran importancia, por cuanto es el elemento fundamental que permite conocer y evaluar los aspectos económicos de la producción.

La determinación del tiempo de eperación es un aspecto definitorio del proceso tecnolégico a emplear, en el supuesto y muy frecuente caso de tener más de una posibilidad de realización del mismo. No obstante esto, es pertinente aclarar que en la com posición de dicho tiempo de operación entran factores que no son calculables sino solamente estimable, debido a que se ven afecta dos por aspectos que, aunque influyen directamente no es determinable matematicamente esa influencia, ya que dependen del tipo, modelo y condición técnica de los equipos y de factores que a veces son organizativas del taller e fábricas en cuestión.

-Estructura del tiempo de operación:

- a). Tiempo de preparación y terminación (Tpt)
- b). Tiempo unitario (Tu)

Tiempo d e operación (T)

- El tiempo unitario se compone por:
- a). Tiemps complementario (Tc)
- b). Tiempo de ejecución (Te)
- El tiempo de ejecución se compone por:
- a). Tiempo auxiliar (Ta)
- b). Tiempo principal (Tp)

Para mejor comprensión de esta estructura se definira a continuación cada uno de los terminos y se mostraran las relaciones que existen entre los mismos. -Tiempo auxiliar (Ta).

Es el tiempo referido a la fase tecnologica y se relaciona con una serie de actividades que, aunque no son productivas, sin embargo, son necesarias, como cambiar los parametros de corte (rpm, avance, profundidad de corte), medir las dimensiones que se elaboran, instalación de la pieza y herramientas de corte, po ner en marcha y detener la maquina, desplazamiento de la herra emienta, etc.

- Tiempo principal (Tp)

También llamado tiempo de maquinado, es el tiempo que se consume cuando la herramienta está trabajando sobre la pieza que se elabora. Como es natural, este tiempo depende del tipo de maquinado que se realice.

1- Tiempo de maquinado en el torneado.

a) Torneado exterior e interior (cilindrado y mandrinado)

$$T_p = L ; (mm)$$

Donde:

$$L = L + \Delta = L + \Delta_1 + \Delta_2$$

[= Longitud a maquinar en mm

 $\Delta_1 =$ Entrada de la cuchilla, mm

△2= Salida de la cuchilla, mm

n = Numero de r.p.m.

s = Avance; mm/rev.

Los valores de Δ_1 y Δ_2 están tabulados . Si no se dispene de tablas puede aceptarse que:

$$\triangle = (2+4), mm$$

b) Refrentado.

Para el refrentado de toda la cara

Cuando la cara tiene un agujero central.

$$L = d - do$$
, mm

Donde:

d = Diametro exterior ; mm

do = Diametro del agujero, mm

En ambos casos:

$$T_p = \frac{L}{n_{\bullet}s_{\bullet}}$$
, mm

$$L = L + \Delta$$

2 - Tiempo de maquinado en el taladrado.

$$T_p = \frac{L}{n.s.}$$
 em

Dondes

$$L = L + \Delta_1 + \Delta_2$$
, mm

n = Numero de r.p.m.

s = Avance, mm/rev.

y se determinan por tablas

3- Tiempo de maquinado para el mertajado y cepillado

$$T_p = L_{pos}$$

Donde:

$$L = L + \Delta_1 + \Delta_2$$
, mm

n = Carreras dobles por minute

s = Avance por carreras dobles.

4 - Tiempo de maquinado en el fresado

$$T_p = \frac{L}{S}$$
, mm

Dondes

$$L = \lfloor + \triangle_1 + \triangle_2 + mm$$

S = Avance; mm/min.

Los valores de y estan tabulados

5- Tiempo de maquinado para el rectificado:

$$T_p = \frac{\Delta/2}{ns_{long} S_{tran}} \cdot K$$
; min

Donde:

 \triangle = Sobremedida para rectificar, mm

n = Numero de r.p.m.

Slang - Avance longitudinal por cada rpm de la pieza, mm

Stan = Avance transversal por cada carrera de la mesa, mm

K = Coeficiente que toma en cuenta la salida de la muela.

K = 1,1 - 1,5

- Tiempo de ejecución (Te)

Se define como la suma del tiempo auxiliar Ta mas el tiempo principal \mathbf{T}_{p} , o sea:

 $Te = Ta - T_D$

- Tiempe complementario (Tc)

Es un tiempo no productivo que se relaciona con aspectos como descanso del obrero, cambio de herramienta degastadas, elimina - ción de virutas, engrase de la maquina, etc. Generalmente su va lor se estable como un determinado per ciento del tiempo de ejecución, que para los procesos de maquinado, oscila entre (5 - 10) %. Se toma el 8% como valor medio.

Cuando el tiempo de maquinado es pequeño el To se toma en con sideración, si el tiempo de maquinado es grande, se considera que durante el mismo pueden realizarse las actividades relaciona das con el tiempo complementario y por lo tanto este no se conta biliza.

- Tiempo unitario (Tu).

Se define como la suma del tiempo complementario (Tc) más el tiempo de ejecución (Te), puede interpretarse como el tiempo que realmente se emplea en la operación dada para una sola pieza, su poniendo que la maquina estaba preparada, así como instruído el obrero en el trabajo a realizar, o sea,

Tu = Tc + Te

- Tiempo de preparación y terminación (Tot)

Es el tiempo que se emplea en varias actividades relacionadas con la elaboración de un número n de piezas, como son preparación de la maquina herramienta, estudio y analisis de la documentación tecnológica, etc. Logicamente, a cada pieza le corresponde la ence

sima parte de este tiempo.

- Tiempo de operación (T).

Es el tiempo total invertido en la ejecución dada sobre una sola pieza. Se define como la suma del tiempo unitario Tu más la enesima del tiempo de preparación y terminación $T_{\rm pt}$, o sea:

$$T = \frac{T_{pt}}{n} + Tu$$

Donde:

- n = Cantidad de piezas.
- Determinación de los tiempos normativos del proceso tecnológico de las piezas:

Estos calculos se reflejan solo para la elaboración del eje, para las demas piezas se realiza de forma semejante y aparecen en los anexos.

- Operacion:
- Torneado.
- Colocación A

Pasos tecnologicos:

- 1. Refrentar-acabar una cara.
- 2. Hacer centro.

Medios auxiliares:

- Plate autocentrante.
- Cuchilla refrentor derecha 459
- Broca centradora 0 6,3 60

Tiempe de preparación y terminación Tpt

Descripcion:	Tiempe (min)
- Estudio del dibujo y documentación	1
- Montaje de la broca en la contra punta.	0,5
- Desmontaje de la broca.	0,3
- Montaje de la cuchilla en el seperte.	2,4
- Desmontaje de la cuchilla	1,2
- Recoger herramientas en el pañol	5,0

		51
Descripción:		Tiempo (min)
- Desplazamiento	de la contrapunta	2,5
$T_{pt} = 12,9 \text{ min.}$		12,9 min
Tiempe auxiliar	relacionado con la colocación A	
Descripción:		Ta (min)
- Pieza montada	en plato autocentrante con super-	
ficie de centr	ado no elaborada y con un peso de	
2,38 kg.		0,64
Tiempo auxiliar	relacionado con el pase tecnologio	:
Paso tecnologico	Descripción:	Ta (min)
1	Refrentar acabado, con viruta de	
	comprobación, desplazamiento de	
	la herramienta 40 mm	1,28
2	Cambiar rpm para elaborar centre	0,23
m_ 0 7F		2,15 min
Ta = 2,15		
Colocación B		
Paso tecnologico		7/11/
l. Refrentar gar	antizando L=236	
2. Hacer centro		
	relacionado con la colocación B.	
Descripcion:		
	e tres mordazas con la superficie	
centrado no elab		0,64
	relacionado con el paso tecnologio	20.
Iden al pase tec	nologico de la colocación A	
Ta = 2,15		
Colocacion C		
Paso tecnológico		
l. Cilindrar ext	erior desde Ø 40 a Ø 36H7 (2 pasa	das)
2. Cilindrar ext	erior desde Ø 35 a Ø 21r6 (3 pasa	das
3. Cilindrar des	de Ø 21r6 a Ø 18 (1 pasada)	

4. Cilindrar desde Ø 18 a Ø 16h7 (2 pasadas).

5. Roscar M18 x 2

Medios auxiliares:

- Cuchilla de desvastor derecha 900
- Cuchilla de acabar normal derecha.
- Plato de arrastre.
- Pie de rey 0-150
- Calibrador

2

Tiempo de preparación y terminación de la colocación C.	
Descripcion:	T _{pt} (min)
Montaje del plato de arrastre	7,9
Desmontaje	3,0
Montaje de la herramienta en el soporte	2,4
Desmontaje	1,2
Recoger herramient as en el pañol	5,0

Tiempo auxiliar relacionados con la colocación C:

Descripción:

Ta (min)

Pieza montada entre ptos y perro de arrastre

O,64

Tiempo auxiliar relacionado con el paso tecnológico:

Paso tecnológico Descripción:

Ta (min)

Cilindrar acabado con viruta de comprobación, desplazamiento de la he rramienta 240 mm, medición con pie
de rey.

2,15

Cilindrar acabado con viruta de come

probación desplazamiento de la herra

mienta 185 mm, medición con microme

tro.

Cilindrar acabado con viruta de comprobación, desplazamiento de la herra
mienta 110 mm, medición con pie de rey.

					3
Pa	aso tecnologico	Descripción:	a ((min)	
4		Cilindrar acabado con viruta de com-			
		probación, desplazamiento de la herra			
		mienta 50 mm, medición con micrometro	7	1,28	
5		Cambiar rpm para roscar, fijar paso		1,40	
				9,27	min
T	a = 9,27 min.				
T	iempe auxiliar	total			
T	at = 9,91 min.				
0	peracion:				
F	resado				
C	olecación A:				
P	aso tecnológico				
1	• Fresar ranura	14 mm de ancho x 15 mm de profundidad.			
2	• Taladrar aguj	ero Ø 6H7			
N	ledies auxiliare	S;			
E	ridas				
E	Broca HSS Ø 6				

Tiempo de preparación y terminación.

Descripcion:	Tpt (min)
Estudio del dibuje y documentación.	1,0
Montaje de la fresa en el soporte	2,4
Desmontaje	1,2
Montaje de la broca.	2,4
Desmontaje	1,2
Montaje del escariador	2,4
Desmontaje	1,2
Recoger las herramientas en el pañol.	5
Tpt = 16,8 min	16,8

3.99

Tiempe auxiliar relacionado con la colocación A Ta (min) Descripcion: 0.64 Pieza fija con bridas con la ranura no elaborada Tiempe auxiliar relacionade con el paso tecnológice Paso tecnologico. Descripcion: Ta (min) Fresar acabado con viruta de comprobación, desplazamiento de la herramienta 38 mm, medición con 2.4 pie de rey. 2 Cambiar rpm y avance para taladrar 1,59

Ta = 4,63 min.

Tiempo de preparación y terminación total en la elaboración del ejes

 $T_{pt} = 49.2 min$

Tiempo auxiliar total en la elaboración del eje:

Ta = \ Ta

Ta = 18,84 min.

Determinación del tiempo de maquinado en la construcción del eje:

Los elementos de corte (rpm, prefundidad de corte, avance)

fueron seleccionados teniendo en cuenta la resistencia admisible

a la rotura del material de la pieza a elaborar y el de la herra
mienta de corte.

Todos estos valores fueron tomados de tablas normadas existentes en el departamento de tecnología en el Taller 07 del Combinado Mecánico del Níquel "Gustavo Machin Hoed de Beche".

-Calculo del tiempo de maquinado para el refrentado de las caras:

Por tabla

$$T_p = \frac{L}{n_{\bullet S \bullet}} \qquad L = L + \Delta \qquad \Delta = (2 - 4) \text{ mm}$$

$$T_p = \frac{23}{630.0.3}$$
 $L = \frac{40}{2} + 3$ $\Delta = 3 \text{ mm}$

$$T_p = 0,12 \text{ min}$$
 $L= 23 \text{ mm}$ $S= 0,3$ $n=630$ Para dos caras $1=\frac{d}{2}$

 $T_p = 0,24 \min$

hasta = 236 mm

- Calculo del tiempe de maquinado para el cilindrado exterior

Portaba $\triangle = (2 - 4)$ mm

$$T_{p} = L$$
 $n_{0}s$
 $L = L + \Delta$
 $\Delta = 3 \text{ mm}$
 $S = 0,2$

$$T_p = \frac{239}{630.0.2}$$
 $I=239$ $n = 630$

= 1,89 min.

Para dos pasadas:

 $T_p = 3.7 \text{ min.}$

- Cálculo del tiempo de maquinado para el cilindrado exterior hasta = 183 mm

$$T_p = \frac{L}{n \cdot s}$$
. L= L + Δ $\Delta = 3mm$
L=183 + 3 S= 0,2
 $T_{p=30.0,2} = 1.286mm$ n = 630

= 1,4 min

Para 3 pasadas:

 $T_p = 4.2 \text{ min}$

- Calculo del tiempo de maquinado para el cilindrado exterior hasta I-105

$$T_p = \frac{L}{n.s.}$$
 $L = \ell + \Delta$ $\Delta = 3 \text{ mm}$ $L = 105+3$ $S = 0.3$ $\Delta = 3 \text{ mm}$ $\Delta = 3 \text{ mm}$

 $T_p = 0.57 \text{ min}$

Para 2 pasadas:

 $T_p = 1,14 min$

_ Calculo del tiempo de maquinado para el cilindrado exterior hasta L = 49 mm

$$T_p = L$$

$$n_{\circ S_{\circ}}$$

$$L = \ell + \Delta$$

$$\Delta = 3 \text{ pm}$$

$$\Delta = 3 \text{ pm}$$

$$T_p = 52$$
 L = 49 + 3

$$L = 49 + 3$$

$$T_{\rm p} = 0.41 \, \text{min}$$
 $L = 52 \, \text{mm}$ $n = 630$

$$L = 52 \text{ mm}$$

$$n = 630$$

Para 2 pasadas

$$T_p = 0,82 \min$$

- Calculo del tiempo de maquinado para el rescado hasta L=56

$$T_p = L$$
 $noso$
 $L = L + \triangle$
 $\Delta = 3 \text{ mm}$

$$L = L + \triangle$$

$$\triangle = 3 \text{ mm}$$

$$T_p = \frac{59}{280.0,2}$$
 L = 56+3 S = 0,2

$$L = 56+3$$

$$S = 0,2$$

$$L = 59 \text{ mm}$$
 $n = 280$

$$n = 280$$

Para 2 pasadas

- Calculo del tiempo de maquinado para el fresado de la ranura:

$$T_p = \frac{L}{S}$$
 $L = L + \Delta_1 + \Delta_2$ Por tabla

$$T_p = \frac{42}{50}$$

$$\Delta_{1}=3$$
 mm

$$S = 50$$

$$T_p = \frac{42}{50}$$
 = 35+3+4 $\Delta_1 = 3 \text{ mm}$ S = 50
 $T_p = 0.84 \text{ min}$ = 42 mm $\Delta_2 = 4 \text{ mm}$

$$\triangle_2 = 4 \text{ mm}$$

Para dos pasadas

- Calculo del tiempo de maquinado para el taladrado del agujero

$$T_p = 1$$
 $n \cdot s \cdot s \cdot l + \Delta_1 + \Delta_2$ Por tabla $\Delta_1 = 5$

$$\Delta_1 = 5$$

$$\Delta_1 = (3 - 6)$$
 $\Delta_2 = 3$

$$\Delta_2 = 3$$

$$T_p = 0.24 \text{ min}$$

$$\Delta_2 = (1 - .3)$$
 S = 0,1

$$n = 1000$$

. Calculo del tiempo de maquinado del escarcado.

Iden al de taladrado

Tiempo de maquinado total en la elaboración del eje:

$$T_p = \sum T_p$$

= 14,04 min

Determinación del tiempo de ejecución para la elaboración del eje

$$Te = Ta + T_p$$

- = 18,84 + 14,04
- = 32,88 min

Determinación del tiempo unitario para la elaboración del eje.

Tu = Te + Tc

Te= 0,08 Te

= 32.88 + 2.6 = 0.08.32.88

= 35,48 min

= 2,6 min

Determinación del tiempo de operación para la elaboración del eje

$$T = \frac{T_{pt} + Tu}{n}$$
 $n = 1$

- = 49,2 + 35,48
- $= 84,68 \min$

De estos calculos se deduce que el tiempo total invertido en la ejecución de las diferentes operaciones en la elaboración del eje es de 84,68 min.

Los valores de los tiempos normativos por operaciones correspon dientes a las demas piezas, se encuentran en Anexo.

Tiempos normativos totales para la construcción de las piezas

Nombre de la Pieza	Can- ti - dad	Tiempo auxiliar Ta(min)	Tiempe principal T _p (min)	tie mpo ejecucion Te(min)	Tiempo de propa- ración y termina - ción. T (min) pt	Tiempe de opera- cion. T (min)
Eje	1	18,84	4,04	32,88	49,2	84,68
Cubo	1	11,12	1,61	37,73	32,4	73,14
Cuchilla	9	6,42	1,22	7,64	17,2	10,16
Sinfin	1	5,99	0,42	6,41	9,6	16,52
Plate	1	7,34	2,81	10,15	27	37,9
Pasador	1	3,51	0,79	4,3	10,4	15

Tiempo efectivo total par operaciones en el maquinado.

Operación	Tiempo en horas.
1. Corte	0,06
2. Torneado	2,28
3. Fresado	1,19
4. Trazado	0,58
5. Mecanica	0,81
6. Ayudan te	1,13

CAPITULO IV

CAPITULO IV. VALORACION TECNICO-ECONOMICO DEL TRABAJO:

Para la realización del calculo del costo de producción de las piezas, se tuvieron en cuenta aspectos tales como: fuerza de trabajo empleada, gasto de energía, gasto de materiales.

Teniendo en cuenta que la determinación de los tiempos tecnológicos reales de acuerdo a la sucesión de las operaciones,
planteadas para la construcción tecnológica de las piezas y mo
diante la aplicación de la resolución # 722/84 del Comité Esta
tal de Precios (C.E.P.) se obtuvo que el costo de producción
de la elaboración mecánica de las piezas a construir es de
\$28.59, valor al cual se arriba, tomando en cuenta: el gasto to
tal de materiales, la mano de obra utilizada y los gastos de
carga fabril del taller, que incluyen: la amortización de las
máquinas, gastos de energía, salario del personal indirecto del
taller, gastos indirectos de materiales del taller y gastos de
salario del personal dirigente de la empresa.

Se realizó este calculo basado en la disposición por la Instrucción Metodológica # 124/84 del C.E.P., mediante la utilización del modelo DRP-1 (Anexe).

Para la mayor comprensión de los datos que recoge dicho modelo, se hace necesario aclarar la forma en que se calcula la parte "O" (Partida de Costos).

- l. Materias primas y materiales: se obtiene este dato, del importe del precio de los materiales de la partida "B" (Desglose de Materiales y Recargos Comerciales) de acuerdo con los precios vigentes establecidos por la L.O.P (Lista Oficial de Precios) del C.E.P.
- 2. Gastos de transporte y acopio: se obtiene a partir de la pare tida *B* siendo el importe de la tasa de recargo comercial que establece la instrucción metodológica 197/85 del C.E.P.
- 3. Salaris basico de los obreros de la producción: se obtiene de

la partida "C" (Desglose del Salario). Se utilizaron para el calculo de esta partida los tiempos tecnológicos estableci dos según (Ver Anexo) y las tarifas oficiales puestas en viegor por el calificador de ocupaciones de obreros propios de la Industria Sidero Mecánica.

- 4. Salario complementario de la producción: se calcula como el 0,09% del salario básico.
- 5. Seguridad social: constituye el 10% de la suma del salario basico más el salario complementario de los obreros de la producción.
- 6. Total de gastos directos: Es la suma de las partidas l a la 5
- 7. Gastos indirectos (Taller y Empresa) incluye la carga febril del taller que es el 250% del salario básico de los obreres a la producción.
- 8. Total de gastos: constituye la suma de la partida 6 y 7. Sien do este el costo de producción de las piezas a construir.
- 9. Ganancia: esta se calcula como el 11,5% del total de gastos.
- 10. Precio de empresa: constituye la suma de las partidas 8 y 9.

 Teniendo que el precio de empresa es de \$31.87, este constitu

 ye el importe total que se debe abonar para la construcción y
 adquisición delas piezas.

Analizando que en la actualidad en el mercado internacional la tonelada de material explosivo tiene un valor de 300-400 dola res, e incluso con el dinero en ocasiones no se pue de comprar el mismo, adicionando a esto los gastos de transportación y etros, consideramos que:

- La construcción de este equipo para los estudios y búsqueda de explosivos de nuevo tipo, es muy ventajoso.
- Del equipo rendir los resultados deseados, se daría solución a la problemática de los explosivos en la industria minera de ma teriales de construcción y la esfera militar así como la industria mecánica.

Esto indica que los gastos en que se incurre para la fabricación de este molino es realmente insignificante con relación a

las dificultades que presenta el país y que se logrará dar solución.

CAPITULO V

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta los objetivos de la realización del trambajo, su efecto económico y los principios sobre los cuales se ha proyectado, se entiende que es aplicable su introducción al proceso investigativo que se realiza en nuestro centro sobre la obtención y elaboración de explosivos de nuevo tipo con la utilización de la cascara de café y cacao.

En el desarrollo del trabajo se ha tenido en cuenta el principio de optimización y del diseño ligero, sustituyendo las operaciones tecnológicas complejas y laboriosas, por procesos menos costosos y de mayor productividad. También se tuvo en cuenta diseñar el molino evaluando las posibilidades tecnológicas para su construcción y cumplimentando la necesidad de la existencia de un molino capaz de realizar la molienda de la cascara de café y de cacao.

En cuanto a nuestro trabajo, entendemos que es bastante eficiente desde el punto de vista profesional ya que hemos adquirido en forma clara y concisa los pormenores relacionados con los talleres 07 (Maquinado) y 08 (Fundición) del C.M.N., los cua el les nos ayudan a fortalecer los conocimientos adquiridos duranete la carfera. Por cuanto la practica es la unica que puede demostrar la veracidad de la teoría.

RECOMENDACIONES:

- 1. Es importante se tenga en cuenta y se evalue a los niveles correspondientes las ventajas que proporciona este molino, se construya el mismo, se hagan los ensayos correspondien e tes y en dependencia del resultado de las pruebas evaluar la posibilidad inmediata para su producción a escala industrial.
- 2. Que el mismo se instale en el tiempo más corto posible para dar solución y eliminar las deficiencias existentes en la molienda de la cascara de cafe y de cacao.
- 3. Que la maquina no sea empleada para la molienda de materiales de una dureza elevada.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA:


- l. American Society Metol Engineering ASME. Handbook Metals Engineering Design. Ira. Ed. New York: Mc Graw Hill Beek

 Company INC. 1953. p. 361-365.
- 2. Andreiv, S.E. Trituración, Desmenuzamiento y Cribado de Ma teriales. Ira. Ed. La Habana; Editorial Pueblo y Educa ción, 1987.
- 3. Atlas de diseño.
- 4. Beer, Ferdinand P. E. Russell Johnsoton Mecanica Vectorial para Ing. La Habana. Edición Revolucionaria, 1988 t.I. p. 304-334.
- 5. Bernard, Cicero H. Chirald D. Epp. Laboratory Experiments in Cohege Phisic. 5ta. Ed. New York, 1980, p. 83-86.
- 6. Cpibakevsky O.A. B.K. Diaukok, Maquinas Transportadoras,
 Moscu 1983, p. 351-355. Texto en ruso.
- 7. Diccionario de materiales y Procesos de Ingeniería. Barcelona: Editorial Labor S.A. 1970. p. 228-229.
- 8. Egurov, M.E. y Otros. Tecnología de Construcción de Maquina ria. La Habana. Editorial Pueblo y Educación, 1986.
- 9. Gonzalez Arnaldo. Errores y Mediciones. La Habana. Editorial Científico-Tecnica, 1983.
- 10. Guías de explotación de: Torne 16K20, Fresadora GP125. Archivo Combinado Mecánico del Níquel "Gustavo Machin Hoel de
 Beche".
- 11. Huget, E. Manual para Ingenieros Azucareros. La Habana, 1986.
 p. 42-51.
- 12. Instituto de Investigación del Trabajo Normativos de Tiempo para la Construcción de Maquinarias. URSS.
- 13. Martínez Aneiro, Francisco y Otros. Tecnología de los Metales
 II. La Habana. Ediciones ISPJAE, 1985 p. 278-299.
- 14. NC 16-30-80, CEN, Ajustes y Tolerancias.

- 15. OBERS, Erik F.D. Jones . Manual Universal de la Tecnica Meanica. La Habana. Instituto del Libro, 1968. t.I.
- 16. Ordenez Hernandez, Fernando y Otros. Tecnología de los Metales I. -- La Habana. Ediciones ISPJAE, 1985. p.270-331
- 17 Reshetev, D. Elementos de Maquinas. La Habana. Editorial
 Pueble y Educación, 1985.
- 18. Rodríguez Hernandez, Orlando. Manual de Trabajos Practicos de dibujo Aplicado. La Habana. Ediciones ISPJAE, 1984.
- 19. Stiopin, P. A. Resistencia de Materiales. 4ta. Ed. Moscu.

 Editorial Mir, 1979. p. 239-241, 252-258.


ANEXOS




9=0.961 N/m

R120 = 730.4 N

R DER = 110.5 N




				Numero del 650621 - 68	01	1		U)	1-1	mento:	
AREA	CODIGO DE LA	OPERACION / DESCRIPCION, CONTENIDO /	DOCUMENTO / SIGLAS /	EQUIPAMIENTO / CODIGO DESCRIPCION /	DISPOSITIVO, INSTRUMENTO / CODIGO. DESCRIPCION/	Coef. del Profesion tiempo por unida	Calificacion Cant. tra	Unidad pa Cant. pieze ra la norma fabricada	Tipo de Tar. salario	VOLUMEN DELLO TE FABRICADO	Т
2	Cargo	a del horno y fusión	25310	1. Grio 15/3 TN	L. Termopor						
				2 H.I. 2.5 TN	2_Escoriodor	Fund.	1	1	0		154
-				5_Balanza	3_Probeta	Met.	В		20		
3	Molde	o monual	25310 0015	1_Grúa 15/5 TN	1. Contenedor	Moldea	1	1	918		8,
					2_ Pola	dor	8	U	32	-	100
					3. Pisón				3		-
					4. Aguja vent.						
4	Repara	ación y ensamblaje del molde	25310.0017	1 11	1 Espatula	Moldeo	,	,	0,0		6,
						dor		U	20.	-	10,
5	Vertido		25310.0022	L- "	1. Termopor				3		H
					2 Escoreador	Vacia.	2	1	00		3
-					3-Goncho	dor	8	U			
6	Desmold	leo	25310.0024		1_ Martillo	Ayudar	2	-	10		1
					,	te	-	-	0,		2
7	Desbark	pado y limpieza	25310 0025	1. Piedra est.		178		Ц	5		-
	T 1	Term		2. Biombo		Reboba	1	1	00		0,
8	Trat	ierm	25310 0050	1. Grua 15/3 TN		dor		u			t
				2.H. Trot Term.					Í		
9	Control	de colidad			1. P/Rey				-		
					, rey						
-	100						L	-	1	-	1




			Numero del 600621 6819	d(bu)0 72 06	:,[g[a s	। व	el du) e ili	mento	
AREA	OPERACION DESCRIPCION, CONTENIDO /	DOCUMENTO / STOLAS /	CODEO DESCRIPCION	DISPOSITIVO, INSTRUMENTO / CODEGO. DESCRIPCION/	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Sept 271 172	Social field from the social sections of the	20° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00°	VOLLYEN DEL LO.	and the second
3	Moldeo manual en dos cajas	25510 0015	126 - 126 -	VC 1 1	(A)	4	511	F	20, 100	-
3		205/17 (3(7)	0611ia 1% Ta	Montane doi Mula	Mala-	-	-	181		H
				9/1son	Moldea	1	-	C.		H
H				DAguja de ventila-	aor	13	Ц	91		l
4	Reparación y ensambloje del made	26510.0017	Daria 1% In	V i spálula	Molden	1	1	0,1		-
H				e Martillo	dor	B	U	int.		
5	Eloboración de machos	25310.0018	06.00 1% In	1) Contene dor		-		H		+
				e) t spátula	Machero	1	1	100		T
				s) Martillo		C	u	51.		Т
H				1) Fisán						
6	Verlido	253/0.0022	96 mia 15/3 1 m	n termopeir	Vacio	2	1	C.G.		
				2) L'acorrador	dor	13	11	St		1
0				3)Gan cho		desire a				1
7	Desmoldeo	25310 0024		1) Contenedor	Oyudan	2	1	Octo		8
				2) Martillo	le		u	51		1
8	Desbarbado y limpieza			Of meet manual	Rober	1	1	500		-
			2) Garrelilla elect	2) fiedra obrasiva	bador	-	11	51		1
										-
		1								1
				از الله المسجوع						

				Numero del 650621 6812	dibulo 212 · 05		_		umenTo	
AREA	CODIGO DE LA OPERACION	OPERACION / DESCRIPCION, CONTENIDO /	DOCUMENTO / SIGLAS /	EQUIPAMIENTO / CODIGO DESCRIPCION/	DISPOSITIVO. INSTRUMENTO / CODIGO. DESCRIPCION/	Profession tiempo	Calification Cant Trab.	ra la norma fabricadas	YOLUMEN DEL LO-	Tpc
9	Tratamiento térmico		25310 0050) Horno de tralam	1) Bandeja					
				térmico	2) Contenedor		\Box			
				2) Gria 15/ 71						
10	Control da la calidad				1) Pie de rey		Н	-	-	
							Н			
H										
H							Н		-	1
							H		-	-
11										
							+			1
							+			-
							1			
							+	-		
_						-	+	-	-	-
-							1	-	-	-
							1	-		
								-		
		Sie Cant Nr d	ocum Firms Facha le a co	antin' docum Firm		-		-		

_			CALA DE MAC	, NO	MEZCI	A		ARMAZON				PIT	TURA			DRYER		REGIMEN	PARA	
411.0	Dimensiones	Cant	CAJA DE MAC	Cont	yara mac	he C	odigo	Malerial	Cant	Dimensiones	Masa	Num (espues	Dept	Codigo	Mas	Dimensione			
_	015 × 122		- Course		2	SCI						P 6	1					150 - 180	2	<i>i</i> h
	913 * 122					1														
						-			-											
		-				+-														
				-		1								-						
						-														
														-		-	1	1		
																			_, 17.	
																			LL	
						1														
						1													H 35	1
-				_	-	-			-		4				-	1,111				-
		-			-	1-			-		1	-								
											-	-								
								REPORT OF								1				1700
							1255											The Park of		
		1									1									
	-	1						HERMAN				1								
	1					1					1 -									
-						-			-		-	THE								
-		- 1				-			-	-	1									-
-		-				1 .			-		-									
-		- 1		1 3		136					-			+						
1		-				1000	L-3 (3) (3)			The Party of								Aug III		
1							10000							1						
1										The Park			1	1					HAR!	
-						1			+				1	1						
1		1							-			1								4
1	-	-			1	1								-						
1		-		-	-								-							
1		-						1000000		Carlo al			1	1		1000				100
					2116				1		-	-								
		1			429		C.	g Cant W cocu	B 1-2	ema Feet	0	S.c.C.c.	ni N' d	0cum	Firma	echa	Sig Can' Nº de	sum Frem	0 500	bo





Elc	iboro RLIN	Firma: 2	Lylang	Reviso:			Firma	:	At	probo:		
N°	de Plano	N° Orden de trab.	Denomi	nacion	Materia	1	D	imenciones	Mas	a Ka	HOJA Nº	cant.hoja
6:	50621 - 6 8 1 212 - 01		Plato Triturado	_	NI HA	RD			0.8		1	1
N°	Operaciones	Equipos	Herram	ientas	Min.	Max.	Min	S . Max.	TF			r.E Tp
	Torneado A: Instalaren plato outo centrante Lalindrar interior ga rantizando \$1648(\$\frac{1}{0}\). Eresado A: Intalar en plato L-Fresar superficie del exágono a garantizar espesor 14 mm s/p 2. Fresar garras garas tizando dimenciones s/p	Torno 16K20 Fresadora GP125	-llave de	plato interior plato	63	630 80	Min	0.3	O.47	Tasa	0.010 0.010 0.010 0.056	0.003

Eld	iboro RLIN	Firma: A	Reviso:	CCJ		Firma: 4		Ab	probo:		10 10
		N° Orden de trab.	Denominacion	Materia			enciones			HOIQ Nº	cant.hoja
6	50621 - 681212 - 02		CUCHILLA	Ac 4	5		× 200	0.12		/	1
N°	Operaciones	Equipos	Herramientas		N		S	TF		7	E TP
	Torneado A: Fijar semiproducto en plato autocentrante I Refrentar a limpiar 2. Cilindrar exterior des de \$10 a \$8 hasta L=25 3. Rosær M8x1.25 hasta L=6 s/p 4. Tronzar garantizando L=6+le Trazar s/p a mantener 28°2' Fresado A: Instalar pieza en æs. bezal divisor I. Fresar según trazos.	Fresadora GP126	Ilave de plato Luchilla TISK6 44 "" 49 -P!Rey 0-150 -Cuchi!la de form 460 Calibrador Cuchi!la de tronza Juego de trazo: Ilave de plato Fresa de vastag H55 \$12 Z = 4		630 800 315	0.3	0.3 0.5	Hora 0.29	Tasa	0.010 0.022 0.004 0.024 0.024 0.166	0.0007

CARTA DE RUTA DE MAQUINADO

MODELO PROVICIONAL


		Y						, 7				
Ela	boró: RLIN	Firma: R	fuerg	Revisó: Co	CJ		Firma: 4		Aþ	robó:		1
N°.	de Plano	N° Orden de trab.	Denomi	nacion	Materia	11	Dim	enciones	Maso	а ка	Hoja N'	Cant.hoja
65	50621-681212 - 03		EJE		Ac 40	X	040	× 240	2,30		1	2
0					N			S	TP	00	7	E Tp
N.	Operaciones	Equipos	Herram	ientas	Min.	мах.	Min.	Max.	Hora	Tasa		The state of
	Torneodo A: Instolar semiprodueto en plato autocentrante	Torno 16K2O	_ llave d	e ploto					0.76		0.010	
	L. Refrestar a limpiar		- Cuchilla T	15K6 445		630		0.3		- 1	0.023	0.002
	2. Hocer centro		-Broca ce	nt. \$6.3 \$60		1000		M		799	0.004	
	B: Invertir pieza										0.010	4-98
	1- Refrentar garantizando 1 = 236		TOTAL STREET	15K6 x 45		630		0,3			0.023	0.002
	2. Hacen centro		-P/Rey 0 -Broca ce	-300 ent. Ø6,3 & 60		1000	14.4	M			0.004	
	C: Instalor I ptos y perro de orrastre								*		0.010	
	1. Cilindrar exterior desde		-Cuchilla TI		500	630	0.3	0.5			0.097	0.061
	040 à 035H7(-0,025) hosta L=236		- Microme	tro					114.		3 6 5	
	2. Cilindrar exterior desde 035H7 0 021r6 (+0,041) hos		"		11	71	n	b			0.063	0.023
	+a L = 183		e de la composition della comp		130	"	,,,					0.010
	3 Cilindrar exterior desde		//		,,						0.05:	3 0.019
	021r6 • Ø18 hosta L= 105 4Cilindrar exterior desd		"		"	,,	"	"	100		0.03	5 0.013
	\$18 a \$16h7 (\$0,018) has fa											
4												

Elab	DOTO RLIN	Firma: Ra	Lup	Reviso: Co			Firma: A	2.	Ab	robo:		
3		N° Orden de trab.			Materia			/				Contlor
	621 - 681212 - 03	TO THE TOD.	EJE	ide lon	Ac 40			× 240	2.38	и кд	Hoja N°	Cant.hoja 2
N°	Operaciones	Equipos	Herramie	entas	MIn.	Max.	Min.	S Max.	ТР	Tasa		E Tp
	5. Rescar MIB × 2 hasta L=56 s/p Desmontar pieza Fresado A. Instalar pieza con bridas 1. Ranurar con !4 de ancho × !5 de profundi dad hosta L=35 2. Taladrar agujero \$5.9 3. Escariar agujero a \$6H7(\$0,012)	Frasadora GP125	-Cuchilla de 460° -Calibrado -Fresa de \$\pi20 \times 14\$ -Broca H: -Escariad	disco HSS		280		0.2			0.018 0.018 0.066 0.03	0.035


Ela	boro RLIN	Firma: A	of wing	Reviso: Co			Firr	na: 4		Aþ	robo:		
N°	de Plano	N° Orden de trab.	Denomi	nacion	Materia	11		Dime	niciones	Mase	а ка	Hoja N	cant.hopas
65	0621 - 681212 - 04		CUB0		Ac 45	5		Ø35 ×	120	1.18		1	1
N°	Operaciones	Equipos	Herram	ientas	Min.				May	TF		110%	T.E TE
	Torneodo A: Fijar semiproducto en plato autocentrante 1. Refrentar a limpiar 2. Cilindrar exterior des de 038 a 030 hosta L=60 3. Taladrar 015.6 hasta L=60 4. Rosear interior M18*2 hasta L=60 5. Tranzar garantizando L=56 Trazar aquieros s/p Fresado A: Instalar en cabazal divisor 1. Taladrar aquieros de 06.9 s/p B: Invertir pieza 1. Ranurar 10 de anchox 8 de profundidad	Torno 16K20	-llave de -Cuchilla I -P/Rey OBroca HMacho MCalibraa -Cuchilla de -P/Rey OJuego d -llave de -Broca D -Fresa ØI -P/Rey O-	15k6 445 15k6 445 1490 150 150 150 16 trazar 150 16 trazas 2 plato 16.9	MIN.	Max. 630 630 315 125 315		O. 3	0.3 0.5 M 2 M 0.1	Hora 0.54	Tasa	0.00 0.02 0.04 0.02 0.02 0.04 0.00 0.00	0 0.002 7 0.004 4 0.003 7 0.002 6 0.002
	2Roscar agujeros MB×1.25		- Macho M - Calibraa									0.00	

Ela	boro RLIN	Firma: 4	Reviso: C	CJ	Firma:	Aprobo:	
N°	de Plano	N° Orden de strab.	Denominacion	Material	Dimenciona	es Masa Kg	Hoja N° Cant hoja
65	0621 - 681212 - 05		SIN FIN	CY - 18	Ø51 × 78		1 1
N°	Operaciones	Equipos	Herramientas	Min. Max.	S Min. Max.	TPC Hora Tasa	T.E T _P
100	Torneado A: Instalar en plato auto centrante 1. Refrentar a limpiar 8: Invertir pieza 1. Refrentar garantizando L=78 2. Cilindrar interior garan	Torno 16 K20	-llave de plato -Cuchilla BK8 345	630 630	M M 0.3	0.16	0.010 0.021 0.010 0.021
	tizando \$21H7(+0.021) hasta L= 78						

Ela	boro RLIN		Firma: 74	Walted .	Reviso: C	CJ		Firm	ia: 🔑	2-1	Aþi	robo:		
N°	de Plano	Nº Orden	de trab.	Denomi	inacion	Materia	1		Dimei	nciones	Maso	и ка	Hoja N'	cant.hoja
650	0621 - 681212 - 06			PASAD	OOR	Ac - 4	:5		Ø10 ×	50	0.03		/	1
N°	Operaciones	Edun	05	Harvetta	contac	N			S		TP	C		.E Tp
		Equipo		Herram	lenius	Min.	Max.	M	ın.	Max.	Hora	Tasa	Hora	E TP
	Torneado A: Instalar en plato auto. centrante L. Refrentar a limpiar 2. Hacer centro, poner pto 3. Cilindrar desde Ølva Ø616 (+0.001) hosta L=35 4. Tronzar garantizando L=30 mm.	Torno 16	K20	- llave de - Cuchilla 7. - Broca · ce - Cuchilla 7	plato 15k6 \$ 45 int. \$3 4.60 15k6 \$ 90 para tron	MIII).	630 1000 630	M	in.	0.3 M 0.3	0.17	Tasa	0.010 0.029 0.004 0.012	0.003




	1									1				
		Formato	Zona	Posición	Cód	liga)				Denominac	ión	Contidod	Observacio- nes
		1.	2	3	4	1					5		6	7
											DOCUMENI	IACION		
		A2			65062	21	6812	12 -	00		PLANO GEN	IERAL		
							2.1							
											PIEZAS			
				1			- uma		¥.		CUERPO		1	
		A3		2	65062	7-	6812	12 -	03		EJE		1	0.74
				3							CANALON		1	
				4							PLATO FIL	10	1	
-		A3		5	65062	21-	-6812	212	-01		PLATO MO	DVIL	1	0.8
				6							TAPA DE A	REGULACION	1	
		A4		7	65062	21-	681	212	- 05		SIN-FIN		1	
		A4		8	65062	71-	6812	212	- 04		CUBO		1	0.215
		A4		9	65062	?/-	6812	212	- 06		PASADOR		1	0.006
		A4		10	65062	/-	68/2	12 -	- 02		CUCHILLA		9	0.0072
1														
	Fecho										ARTICULOS .	NORMAL IZADOS		
_	100			11							COPILLA I-A	11-K 1/8"	2	
	Firma y										GOST 1303-	56		
_				12							TORNILLO	M8 × 30	6	
	toric										NC 06-51			
	Nº Inventario			13							TORNILLO	M8 × 16	2	
1	N. V.										NC 06-43			
	A			14							ARANDELI	4 14×9	2	
	Sustiture										NC 06-66			
	Sust			15			7				TORNILLO	M8 × 30	4	
											NC 06-45			
	scho			16			-	-			ARANDELA		4	
	7			,0		-	1	1		_	ANAIYULLA			
	Firms y Fecho	Ada	C===t	Via V	144.0	N 60	C		MOL	INC	DE PLA_	1.5.M.N	1.	
- 1		Elo	_	CCJ			Fecha V		TOS	TRI	TURADO	Etapas de elaborac		
	VInventorio	Rev C. Te	_		1/1	州			RES				Co	nt. de H. I
	"line	C. No	rm.			0		_			ión Técnica	650621-681	1212	-00
	2	Apr	OD.				1		Espec	ificac	ori reconcu			20



20-212199-129059

Rz20/ (/)



stituye A Nº Inventario Fr. nay Fecha




REQUISITOS TECNICOS


_ Realizar 3 cuchillas con L = 12.3

- 11 11 11 Lc=11.6

 $11 11 11 L_c = 10.9$

Se								16 - 10.	-
echo				1	CUCHILLA	ISMM			
ayfel						Etapas de	elaboraci T	ión T	I
w si	-	N° Notif	Firma	Fecha		Mosa	Escala	Hoja Nº	Cant. H.
No.	Proy.	CCJ,LIN			PLANO DE PIEZA	0.0072 Кд	2:1	2	1
1º Inventorio	Rev. C. Tecn. C Norm		Ac 45 GOST 1050-74	650621-681212-02					
1	Aprob.								





REQUISITOS TECNICOS


Las secciones de agujeros III, III, defasados en 45°


La cada sección los agujeros están a 120°

-							_					
2				1	CUB0	151	15MM					
VFea						Etapas de elaboración						
irma	-	N° Notif.	Firma	Fecha		Masa	Escala	Hoja Nº	Cont H.			
rio F.	Proy.	CCJ,LIN	10/		PLANO DE PIEZA	0.215 Kg	1:1	4	1			
Inventorio	Rev. C. Tocn. C. Norm.		Ac 45 GOST - 1050-74	650621-681212-04								
2	1ana h											

90-212189-12909 49 030 150 78 Nº Inventorio Fi. 78 SINFIN Etapas de elaboración Mod Cant No. Notif. Firma
Dib. CCJ Fecha Hoja Nº Cant. Mosa Escola 6 Kg PLANO DE PIEZA CCJ, LIN Proy. Rev. FG 18-36 650621-681212-05 C. Tecn. C. Norm. Aprob.

90-212189-129099





	Se										
	echa				-		PASA DOR	15MM			
	"may Fe		Mod Cont	N°. Not f.	Firma	Fecha		Etapas de	Escala		
	rio Fin		Oib. Proy.	CCJ,LIN	(1		PLANO DE PIEZA	0.006 Kg		Hoj 6	
1	Nº Invertori		Rev. C. Tecn. C. Norm. Aprob.				Ac 45 G051 - 1050-74	6506	650621-6812		

ı	Mosa	Escala	Hoja Nº	Cont H						
	0.006 Kg	2:1	6	1						
	650621-681212-06									

-	-	E	-	-

Denominación de la Pieza: SINFII	-		Dimensione 82×51×42	200		
No. Plano: 650621-681212-05 No.03	*	Empr	esa Solicita	nte:		
Aleación FG 18-36 Equipo Destino:		Cant	idad	Ruta Pla	n Ex-Plan	
PARAMETROS DE COMPLEJI		CAT	MGORIA	Categoria	nto de los E	
CONFIGURACION DE LA SUPERFICIE		17		VI	1	
PESO (KG)	9	I		V	0	
DIMENSION FUNDAMENTAL (MM)	m	I		IV	0	
ESPESOR PREDOMINANTE (MM)	5 mm		VI	9	III	2
COMPLEJIDAD DE LOS MACHOS			I		II	I. F. T.
EXIGENCIAS TECNICAS					I	3
CARACTER DEL MAQUINADO			Ш		Complejidad de la pza	I
PRECIO UNITARIO POR KG		PRI	RINCIO TOTAL DE LA PIEZA			1.35
Dpto Metal Nombre y Apelliage	Dpvo	Prec	Prec Nombre y Apellidos		Firma	
Confección Carlos Castro J	Confección					
Revisado Rafael Iglesias Núñez	Relang	Levis	sado			
Aprobado	Aprol	pado				

EMPIR LA ECANICA " CMDER GUSTAVO MACHIN HOED DE BECHE"

						DPR-2
Denominación de la Pieza: Plato TR	Condition & Section conditions (security)	Andrew Stranger Stranger Stranger	Dimensione Ø112 x S=1	S:		
No. Plano: 650621-681212-01 No. Or	# #		Emp	resa Solicit		
Aleacion: Ni-Hard Equipo Destino: A	Canti	lad	Ruta Pl	an Ex-Plan		
PARAMETROS DE COMPLEJEDADES	CAT	GORIA	Ordenamien Categoria	to de los E Puntos		
CONFIGURACION DE LA SUPERFICIE	III		VI	/		
PESO (KG)	14218	,	I	V		-
DIMENSION FUNDAMENTAL (MM)	m	I		IV	2	
ESPESOR PREDOMINANTE (MM)	14 mn	n	IV	- Language	III	3
COMPLEJIDAD DE LOS MACHOS	10		II		II	-
EXIGENCIAS TECNICAS		THE REAL PROPERTY AND A SPACE	II		I	4.
CARACTER DEL MAQUINADO	I	Andrew of a subsequent of the subsequent	Complejidad de la pza	TV		
PRECIO UNITARIO POR KG \$5,1	RECIO T	OTAL DI	The second secon	66,14		
The same of the sa	Firma	the same and the same and the	CAMPALAMENT CAMPACHER	The second second	y Apellidos	Firma
Confección Rafael Islevias NONEZ L	Confe	cción			and the second of the second o	
Revisado Carlos castro Timenez la	Ravis	ado !	A horas salabases		1	
Aprobado		Aprob	ado			

MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BASICA

EMPRESA MEC. "CMDTE. GUSTAVO MACHIN HOED DE BECHE" MOA - HOLGUIN

PROPUESTA DE PRECIOS MAYORISTAS DE PIEZAS DE REPUESTO DE PRODUCCION NACIONAL.

A.— Identificación	del Producto:	Wollno	de plate	Tritoi	rador				The state of the s		
Descripción:	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				Código CU	P:	The same			Ca	antidad:
Peso de la F	Pza.:	Pla	no No.:650	0621-681	212-00 Carta	Tecnológic	a:	Equipo D	Muler cos estino: de café y		esa Usuaria: 15M
B.— Desglose de	Materiales y Rec	argos Come	erciales:								
Código			Descripción	1		UM	Cantidad	Precio	Importe	Tasa	Importe
264-1-08-1000	Barra Ac						2, 38	0,39268	0.82	0.0255	0.06
264-1-04-1000	11 "	45	035,	010		Kg	1, 33	0,39037	0.52	0.0255	0,03
		Ni-Hard				21		6.14	6.14		
	"	19-18				4		1.35	1.35	Territoria de la companya della companya della companya de la companya della comp	
C.— Desglose de	Salario:			Y E				То	tal <u>8,83</u>		0.09
Car	90	Grupo	Tarifa	Hora	Importe	D.— Pa	rtidas de Cos	stos			Importe
1. Seguotero		ĪII .	0.64	0.06	0.04	1.— Materias Primas y Materiales					8.83
Tornero	-8	VI.	0.98	2.28	2.23	2 Gastos de Transporte y Acopio					0.09
- Fresador	_B	V	0.98	1.19	1.16	3.— Sa ario Básico de los O de la P					5.29
Mec. de talier	- 13	YU	1.14	0.81	0.92	4.— Salario Complementario de la P					0.58
Ayudante	Hall a Hall still	I	0.62	1.13	0.70	5.— Seguric'ad Socia!					0.58
- Trozador		177	0.64	0.58	0.24	151	de Gastos Dire	ectos			15.37
						7.— Gasto	os Indirectos (Ta	aller y Empresa)			13.22
						8.— Total	de Gastos				28.59
						9 Gana	ncia				3.28

Confeccionado Por: Carlos Castro y Rafael Iglesias

Aprobado Por:

Aprobado Dirección de Precios: ——————